

УХОДЪ
ЗА ПАРОВЫМИ
КОТЛАМИ И МАШИНАМИ.

РУКОВОДСТВО

для

МАШИНИСТОВЪ И КОЧЕГАРОВЪ.

СОСТАВИЛЪ

С. ВОЙСЛАВЪ,

АДЬЮНКТЪ ПО КАФЕДРѢ ПРИКЛАДНОЙ И ГОРНОЙ МЕХАНИКИ ВЪ
ГОРНОМЪ ИНСТИТУТѢ.

Иванъ Виссарионовичъ
АБАЛАНOVЪ
Н.-Новгородъ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
ИЗДАНИЕ КАРЛА РИККЕРА.
Невский проспектъ, № 14.
1882.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 17 Февраля 1882 г.

Свѣдѣнія, необходимыя для принявшаго на себя уходъ за паровою машиной и ея принадлежностями, вовсе не состоять въ знаніи различныхъ системъ машинъ. Машинистъ и кочегаръ при поступлѣніи на службу легко и скоро могутъ быть познакомлены съ деталями и особенностями устройства той машины, за которую имъ придется присматривать болѣе или менѣе продолжительное время.

Техника прежде всего нуждается въ машинистахъ и кочегарахъ, умѣющихъ обращаться со своею машиной; знаніе устройствъ различныхъ механизмовъ она предоставляетъ механикамъ-специалистамъ, требуя побольше хорошихъ машинистовъ и поменьше плохихъ механиковъ.

Въ виду этого, я счѣль соотвѣтственнымъ изложить и объяснить въ „Руководствѣ“ только общія и основные правила дѣйствія паровыхъ машинъ и ухода за ними, не помѣщая ничего лишняго, что могло бы затруднить машиниста и кочегара или напрасно отнимать у нихъ дорогое время. Кроме того,

я желал ограничиться возможно меньшимъ числомъ чертежей, въ пониманіи которыхъ затрудняются машинисты и, больше всего, кочегары, непосѣщавшіе профессиональныхъ школъ. Это обстоятельство очень затруднило меня при составленіи „Руководства“.

Вопросъ, насколько мнѣ удалось преодолѣть затрудненія, разрѣшить практика. Если машинисты и кочегары поймутъ и усвоятъ указанія, помѣщенныя въ „Руководствѣ“, то я буду вполнѣ убѣждѣнъ въ полезности моего труда.

Изложеніе данныхъ въ „Руководствѣ“ я раздѣлилъ на двѣ части, помѣщая въ первой все то, что касается обязанностей кочегара, т. е. ухода за паровымъ котломъ.

С. Войславъ.

С.-Петербургъ, 15 февраля 1882 г.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКИХЪ СЛОВЪ.

Азотъ страница 2.
Атмосферное давление 18.

Балансиръ 82.

Вакуметръ 91.
Валь 84.
Вбирающая трубка 28.
Взрывъ котла 19, 44.
Воды — накачивание 26.
Водомѣрная трубка 23.
Водяной паръ 17.
Воздушный кранъ 31.
» насосъ 91.
Возрастание давления 22.

Всасывающій клапанъ 28.
Всасывающая трубка 28.

Горѣе 3
Горючіе газы 2.
Гуча — кулисса 76.

Давленіе пара 18, 20.
Давящій клапанъ 28.
Дверцы поддувала 17.
» точки 16.
Двудѣйствующій насосъ 29.
Держать — клапаны 32.
Дымовая заслонка 5.

Живое сѣченіе 4.
Забирной клапанъ 30.
Заливать — топку 15.
Замазки 96.
Заслонка — дымовая 5.
Зола 41.
Зольникъ 3.
Золотникъ двойной 68.
» Майера 71.
» простой 62.
» распределительный 68.
» расширительный 68.

Избытокъ воды 26.
Инжекторъ 27, 33.
Исправность вала 84.
» инжектора 36.
» клапана 41.
» коромысла 82.
» направляющихъ 80.
» насоса 34.
» паров. цилиндра 52.
» парораспредел. приборъ 78.
» поршневаго стержня 58.
» предохранительнаго клапана 41.

Исправность пружинъ 56.
 » регулятора 90.
 » холодильника 91.
 » частей котла 37.

 Каучукъ 98.
 Кислородъ 2.
 Кладка котла 12.
 Клапанъ — всасывающій 28.
 » давящій 28.
 » забирной 30.
 » нагнетательный 28.
 » парораспределитель-
 ный 73.
 » предохранительный 41.
 » продувной 60.

 Колосники 4.
 Конденсаторъ 48.
 Коромысло 82.
 Кранъ — пробный 23.
 » воздушный 31.
 Кривошипъ 84.
 Кулисы 74.
 Куски топлива 13.

 Летучія вещества 3.
 Липа 52.

 Майера — золотникъ 71.
 Манометръ 19.
 Масло 95.
 Маслянки 93.
 Машина высокаго давленія,
 » низкаго давленія, съ ох-
 ажденіемъ и полного
 давленія 48.
 » съ отсѣчкою, съ расши-
 репиемъ 49.

 Мятый паръ 48.
 Мѣдная проволока 99.

 Набивка сальниковъ 99.
 Нагнетательный клапанъ 28.
 Накачивание воды 26.
 Накипь 38.

Направляющія 79.
 Насосъ — воздушный 91.
 » двудѣйствующій 29.
 » однодѣйствующій 28.
 » питательный 27.
 Натягивание пружинъ 57.

 Оболочка — паровая 64.
 Обязанности кочегара 20.
 Однодѣйствующій насосъ 27.
 Окошки — паровая 46.
 Окись углерода 2.
 Омереженіе золотника 65.
 Остановъ дѣйствія машины 405.
 » » топки 14.
 Отопленіе котла 10.
 Отработавшій паръ 48.
 Отсѣчка 49.
 Очагъ 3.
 Очистка котла 39.

 Паръ — водяной 17.
 » мятый 48.
 » отработавшій 48.
 Паровой котелъ 17, 19.
 » цилиндръ 46, 51.
 Паровая машина 46.
 » оболочка, рубашка 61.
 Паровые окошки 46.
 Парораспределительные приборы
61.
 Перегреваніе воды 44.
 Пере крышъ 64.
 Перезывающая трубка 34.
 Питание котла 29.
 Питательный клапанъ 29.
 » насосъ 27.
 » приборъ 26.
 Поверхностный холодильникъ 98.
 Повѣрка вала 84.
 » золотника Майера 72.
 » инструментовъ 101.
 » коромысла 82.
 » парового цилиндра 54.
 » простаго золотника 66.

Поддувало 3.
 Поли золотника 62.
 Пониженіе уровня воды 23.
 Поплавокъ 23, 26.
 Порогъ 4.
 Поршневой стержень 58.
 Приведеніе въ дѣйствіе котла 43.
 » » машины 103.
 Предохранительный клапанъ 41.
 Приборы для смазки 93.
 Проба котла 43.
 Пробный кранъ 23.
 Продувка котла 39.
 Продувные краны 60.
 Простой золотникъ 62.
 Просушивание кладки 12.
 Противодавленіе 47.
 Пружины 56.
 Пустая порода 11.

 Расширение 49.
 Растопка 1.
 Расходъ топлива 20.
 Регуляторы 89.
 Рубашка 61.
 Рѣшетка 4.

 Сальниковъ — набивка 99.
 Свинецъ 98.
 Смазывающія вещества 93.
 Стекло — водомѣрное 25.
 Стифенсона — кулисса 75.
 Стрѣлка манометра 21.
 Ступиччатая топка 14.
 Стѣнки цилиндра 55.
 Суриковая замазка 96.
 Сыреое топливо 13.

—♦—

Топка 3.
 Топочные дверцы 4.
 Трубка водомѣрная 23.
 » всасывающая 28.
 » нагнетательная 28.
 » переливающая 34.
 » подающая 28.
 » указательная 25.
 Тяга 5.

 Угольная кислота 2.
 Уголь опереженія 65.
 Указательная трубка 25.
 Уменьшеніе давленія 22.
 Уровень воды 21, 23.
 Установъ вала 84.
 » двойного золотника 69.
 » золотника Майера 72.
 » клапанъ 73.
 » кулисъ 77.
 » парового цилиндра 52.
 » простаго золотника 67.

 Холодильникъ 47, 90.

 Цилиндръ паровой 46, 51.

 Чистка топки 7.
 » котла 39.
 Чугунная замазка 97.

 Шаровые регуляторы 88.
 Шатунъ 84.
 Шуровка 7.

 Эксцентрикъ 63.

ЧАСТЬ I.

ОБЪ УХОДЪ ЗА ПАРОВЫМЪ КОТЛОМЪ.

1. О горѣніи и топкѣ.

Горѣніемъ называемъ такое дѣйствіе воздуха на топливо, или *горючий материалъ*, при которомъ получается жаръ.

Топливо не всегда горитъ само по себѣ; такъ, напримѣръ, кусокъ дерева не горитъ въ воздухѣ до тѣхъ поръ, пока его не зажечь; да и зажженный не всегда самъ по себѣ будетъ горѣть, потому что воздухъ можетъ дѣйствовать на топливо только тогда, когда оно разогрѣто до извѣстной степени.

Разогрѣваніе одной части топлива происходитъ или отъ жара другой, уже горящей его части, или при помощи другаго, легко загорающагося тѣла, называемаго *растопкой*. Какъ растопку употребляютъ: солому, паклю, сухія щепки и т. п. тѣла, легко загорающіяся отъ синички, которой конецъ покрытъ массою, воспламеняющуюся отъ одного трепія.

Во время горѣнія топлива воздухъ соединяется съ углемъ, составляющимъ главную часть топлива, и обра-

зустъ горячіе газы, которые поднимаются изъ мѣста горѣнія въ видѣ пламени.

Нужно замѣтить, что въ горѣніи не весь воздухъ принимаетъ участіе.

Воздухъ состоитъ пзъ смѣси двухъ газовъ; одинъ изъ нихъ называется *азотомъ*, другой — *кислородомъ*. Въ пяти частяхъ воздуха находится приблизительно четыре части азота и одна часть кислорода, а такъ какъ только кислородъ соединяется съ углемъ, азотъ же не действуетъ на него, то, значитъ, только одна пятая части воздуха сожигается топливомъ.

Выгорающее топливо не исчезаетъ, а, соединившись съ кислородомъ воздуха, образуетъ горячіе газы, участвующіе въ видѣ пламени.

Газы эти состоятъ изъ смѣси:

1) Азота, оставшагося отъ воздуха, кислородъ которого соединился съ углемъ.

2) Изъ газа, называемаго *окисью углерода*, прошедшаго отъ угля, который не успѣлъ вполнѣ сгорѣть, то есть не насытился достаточно кислородомъ, или, какъ еще говорять, не поглотилъ достаточно кислорода.

3) Изъ газа, называемаго *угольной кислотой*, прошедшаго отъ совершенного горанія части угля, то есть отъ полнаго его насыщенія и соединенія съ кислородомъ воздуха.

и 4) Изъ водяныхъ паровъ, прошедшіхъ главнымъ образомъ отъ испаренія воды, находящейся въ болѣе или менѣе сырьемъ топливѣ.

Всѣ упомянутые газы — безцвѣтны, кроме окиси углерода, которая имѣть голубоватый цвѣтъ. Пламя горящаго топлива было-бы почти незамѣтно для глаза, если-бы не весьма мелкія частицы угля, уносимыя горячими газами. Однѣ изъ этихъ частичекъ раскидываются и придаютъ газамъ яркий, огненамъ цвѣтъ, образуя пламя; другія, которыхъ не достаточно раскида-

лись или-же охладились, придаютъ газамъ черный цвѣтъ, образуя черный дымъ и копоть.

Водяной паръ, если его много и онъ не сильно нагрѣтъ, придаетъ газамъ блѣдый цвѣтъ.

Кромѣ того, изъ нагрѣтаго топлива улетучиваются разныя смолистыя вещества, называемыя *метучими* веществами, которые, если не успѣютъ сгорѣть, придаютъ горячимъ газамъ непрѣятный запахъ, свойственный дыму.

Между всѣми составными частями пламени самое важное мѣсто занимаютъ: угольная кислота и окись углерода.

При образованіи этихъ газовъ, то есть при соединеніи кислорода съ углемъ, получается сильный жаръ.

Два раза сильнѣе жаръ получается при образованіи угольной кислоты, то есть при совершенномъ или полномъ горѣніи топлива, чѣмъ при образованіи окиси углерода, то есть при *неполномъ* его горѣніи.

Чѣмъ сильнѣе жаръ, тѣмъ скорѣе и сильнѣе нагрѣвается тѣло, находящееся въ этомъ жару. Слѣдовательно, при полномъ горѣніи топлива получается болѣе сильное нагрѣваніе тѣла, значитъ, менѣе расходуется топлива, для того, чтобы нагрѣть тѣло до желаемой степени.

При нагрѣваніи тѣла нужно стараться получать полное горѣніе топлива, чего можно достигнуть при соблюденіи пѣкоторыхъ, необходимыхъ для этого условій, и только при сожиганіи топлива въ *закрытомъ* пространствѣ, называемомъ вообще *очагомъ* или *топкою*.

Топка состоитъ изъ двухъ частей. Верхняя часть, куда забрасывается топливо, называется *топочнымъ пространствомъ*, или просто *топкой*; нижняя ея часть, въ которую поступаетъ воздухъ, называется *поддуваломъ*. Дно поддувала, на которомъ собирается зола, называютъ *золникомъ*.

Топка отдѣляется отъ поддувала *рѣшеткою*, составленною изъ ряда брусьевъ, называемыхъ *колосниками*, которые укладываются на поперечные брусья, задѣланные въ стѣнки топки. Задняя стѣнка поддувала возвышается на нѣсколько дюймовъ надъ поверхностью рѣшетки, составляя, такъ называемый, *порогъ*, предназначенный для того, чтобы забрасываемое на рѣшетку топливо не сваливалось въ дымовой каналъ, и чтобы горячие газы, передъ входомъ въ каналы котла, лучше смыкались съ воздухомъ и совершили сгорали.

Колосники укладываются по направлению длины топки такимъ образомъ, что между концами ихъ и стѣнками топки оставляются зазоры, необходимые для того, чтобы колосники, при ихъ удлиненіи отъ нагрева, не расперли стѣнокъ топки.

Равнымъ образомъ, не слѣдуетъ колосники укладывать плотно другою друга; въ противоположномъ случаѣ, отъ указанной причины, могутъ раздвинуться боковые стѣнки топки или парового котла, если топка помѣщается внутри его.

Между колосниками остаются промежутки, занимающіе вѣкоторую часть всей поверхности рѣшетки. Эта часть поверхности называется *живымъ сѣченіемъ* рѣшетки. Черезъ это сѣченіе поступаетъ свѣжій воздухъ изъ поддувала въ топку. Промежутки между колосниками должны быть, съ одной стороны, возможно большие, для того, чтобы воздухъ имѣлъ свободный доступъ къ топливу; съ другой стороны, величина ихъ должна быть такова, чтобы куски топлива не проваливались вмѣстѣ съ золою въ зольникъ. Поэтому для мелкаго, напримѣръ, каменного угля промежутки между колосниками дѣлаются весьма малыми, иногда шириной менѣе четверти дюйма.

Для входа воздуха въ поддувально, въ стѣнкѣ его находятся дверцы, которыя закрываются въ то время, когда желаютъ прекратить доступъ воздуха къ топливу.

Для забрасыванія топлива на рѣшетку, имѣются въ стѣнкѣ топки другія дверцы, называемыя *топочными дверцами*.

Воздухъ изъ поддувала поступаетъ въ топку черезъ слой топлива и сожигаетъ его, образуя горячіе газы; эти послѣдніе, пройдя надъ порогомъ, поступаютъ въ дымовые каналы, отдаютъ большую часть своего жара стѣнкамъ котла и водѣ, въ немъ заключенной, поднимаются въ дымовую трубу и выходятъ въ воздухъ. На ихъ мѣсто поступаютъ новые газы изъ топки, въ которую входитъ свѣжій воздухъ, поступающій сначала въ поддувально, а изъ него透过 рѣшетку и слой топлива—въ топку.

Такимъ образомъ происходитъ постоянное теченіе газовъ и воздуха отъ поддувала въ дымовую трубу, называемое *тию*.

Чѣмъ горячѣе газы, тѣмъ они легче воздуха и тѣмъ быстрѣе поднимаются въ дымовой трубѣ, следовательно, тѣмъ сильнѣе притокъ въ топку свѣжаго воздуха, или, какъ говорятъ, тѣмъ *сильные тяга*. А также, чѣмъ больше дымовая труба, тѣмъ больше можетъ проходить по ней горячихъ газовъ и тѣмъ больше тяга. По этому для уменьшенія тяги нужно охладить горячіе газы или прикрыть каналъ, ведущій въ дымовую трубу, помощью *дымового заслонки*.

Посмотримъ теперь какимъ образомъ въ топкѣ можно получить самый большой жаръ.

Самый сильный жаръ, какъ мы видѣли выше, получается при полномъ горѣніи топлива, то есть когда при горѣніи образуется только угольная кислота.

Для достижениія этого необходимо и достаточно, чтобы въ топку притекало *надлежащее количество воздуха*. Если взглянуть въ топку во время горѣнія, то при надлежащемъ количествѣ воздуха замѣчается, что пламя имѣетъ яркій, свѣтлый, ровный цвѣтъ, отъ ча-стичекъ угля, которая въ спльномъ жару, получаемомъ

при полномъ горѣніи, раскаливаются до бѣла. Напротивъ, если воздуха притекаетъ въ топку мало, то пламя — голубоватое, темное, не яркое, жаръ слабый и частички угля не могутъ сильно разогрѣться.

Голубой цветъ пламени наглядно доказываетъ, что, вслѣдствіе недостатка воздуха, образуется окись углерода, а не угольная кислота.

Наконецъ, когда въ топку притекаетъ слишкомъ много воздуха, то замѣчаемъ въ пламени темныя и даже черныя мѣста, происходящія отъ частицъ угля, которая при избыткѣ холодного воздуха настолько охлаждаются, что совершенно черниются. Иногда въ однихъ мѣстахъ топки замѣчается голубое пламя, въ другихъ черныя или темныя пятна; тогда можно заключить, что, вслѣдствіе неровной толщины слоя топлива на решеткѣ или засоренія колосниками, въ однихъ мѣстахъ воздухъ имѣеть слабый доступъ въ топку и дѣлаетъ горѣніе не полнымъ, въ другихъ мѣстахъ воздухъ врывается слишкомъ быстро, большее его количество охлаждаетъ эту часть топки и тѣмъ ослабляетъ или прекращаетъ горѣніе.

Для получения надлежащаго притока воздуха во всѣ мѣста топки необходимо:

во 1-хъ, установить надлежащую тягу;

во 2-хъ, удерживать топливо на решеткѣ ровнымъ и падающій толщиной слоемъ;

и въ 3-хъ наблюдать, чтобы пространства между колосниками не засорялись золою или другими несгорающими частями топлива.

Для надлежащаго управленія силу тяги служить дымовая заслонка. Поднимая или опуская ее, увеличиваемъ или уменьшаемъ отверстіе дымового канала, значитъ и тягу. При локомотивныхъ котлахъ, для усиленія тяги,пускаютъ отработавшій и даже сѣбѣ паръ въ дымовую трубу. Паръ этотъ, выходя съ боль-

шою скоростью, увлекаетъ за собою горячіе газы и тѣмъ усиливаетъ тягу.

Толщина слоя топлива на решеткѣ зависитъ отъ рода топлива. Для дровъ и торфа она должна быть не менѣе 10 дюймовъ, для каменного угля отъ 3 до 7 дюймовъ.

Вообще, чѣмъ топливо плотнѣе и куски его меньше, тѣмъ слой долженъ быть тоньше.

Чтобы промежутки между колосниками не засорялись, необходимо отъ времени до времени очищать колосники отъ золы, шлаковъ и другихъ несгорающихъ частей топлива.

Очистка можетъ быть произведена: *снизу* решетки, то есть со стороны поддувала или *сверху* решетки, и тогда она называется *шурковкою*.

Когда промежутки между колосниками не очень малы, и имѣется свободный доступъ къ нижней сторонѣ решетки, такъ что есть возможность вдвигать между колосниками тонкий желѣзный стержень *), тогда колосники должны быть *расчищены снизу*.

Расчистку эту надо производить до того, чтобы видно было ярко раскаленное топливо на всей нижней поверхности между колосниками.—Только въ случаѣ невозможности расчистить колосники снизу, по мѣрѣ ихъ засоренія, нужно шуровать топку сверху черезъ топочныя дверцы.

Шуровка состоитъ въ разгребаніи нижняго слоя топлива *вочергую*, такимъ образомъ, чтобы всѣ частички, засоряющая решетку, провалились въ зольникъ черезъ промежутки между колосниками.

Эта операция труда, и при ней нужно открывать топочныя дверцы, что, какъ ниже увидимъ, вредно для

**)* *Напримеръ:* при ступенчатыхъ или наклонныхъ колосникахъ.

ствует на горѣніе и котель. Кроме того, при шуро-ванії, весьма много мелкихъ кусковъ топлива пропа-ливается въ зольникъ.

Указаніемъ на то, что надо шуровать топку, слу-жить потемнѣніе нѣкоторыхъ мѣстъ нижней стороны рѣшетки. Оно происходитъ отъ накопленія золы, кото-рой не раскаляется, и, будучи непрозрачною, недозво-ляетъ снизу видѣть раскаленного въ топкѣ топлива.

На засоренной рѣшеткѣ нельзѧ достичь полного горѣнія, даже при надлежащей тягѣ, потому что, какъ сказано выше, воздухъ, не имѣя одинаково свободнаго доступа въ топливо по всей поверхности рѣшетки, проходитъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ слишкомъ быстро—въ рѣзкихъ слишкомъ тихо; отъ чего получается въ однихъ мѣстахъ охлажденіе топлива и ослабленіе горѣнія, въ другихъ неполное горѣніе.

Вообще, вредное вліяніе избытка воздуха двоякаго рода.

во 1-хъ). Онъ охлаждаетъ топливо и тѣмъ затруд-няетъ его горѣніе.

и во 2-хъ) охлаждаетъ горячіе газы, смѣшиваясь съ ними, и тѣмъ уменьшаетъ ихъ силу нагрева.

Избытокъ воздуха происходитъ:

1) отъ черезъ-чуръ сильной тяги; что легко устра-нить, опуская дымовую заслонку или прикрывая дверцы поддувала.

2) отъ слишкомъ тонкаго и неровнаго слоя топ-лива; что устраивается засыпкою нового количества топ-лива и выравниваниемъ его на рѣшеткѣ.

3) отъ прохода воздуха черезъ топочныя дверцы или щели въ стѣнкахъ топки. Это устраивается плот-нымъ закрываніемъ дверецъ и замазываніемъ всѣхъ отверстій въ стѣнкахъ топки. Необходимо наблюдать, чтобы стѣнки топки и дымовыхъ каналовъ не имѣли щелей. Если эти стѣнки кладутся изъ кирпича, то швы должны быть самые тонкие, и нѣкъ кладку нужно упо-

треблять весьма немногого негустаго раствора, такъ чтобы каждый кирпичъ плотно лежалъ на кирпичѣ а не на растворѣ.

Воздухъ въ топку долженъ поступать только изъ поддувала черезъ рѣшетку и слой топлива. Топочныя дверцы должны быть открываемы только на время за-сыпки топлива и на время шуровки, которая должна производиться возможно скоро.

При открытии топочныхъ дверецъ слѣдуетъ при-крывать дымовую заслонку, чтобы ослабить тягу.

Весьма вредно вліяніе на горѣніе большія отвер-стіи *), которая иногда дѣлаютъ въ топочныхъ двер-цахъ.

Для избѣженія охлажденія котла при засыпкѣ топ-лива и шуровкѣ, устраиваютъ двойныя дверцы. Тогда, при шуровкѣ и засыпкѣ черезъ однѣ дверцы, другія должны быть плотно закрыты.

Топочныя дверцы открываютъ еще тогда, когда необходимо сильно охладить котель и ослабить горѣніе. Тогда сразу поступаетъ въ топку много холоднаго воздуха, который, смѣшиваясь съ горячими газами, охлаж-даетъ ихъ, и вмѣстѣ съ ними котель.

Горѣніе при этомъ ослабѣваетъ, потому что холо-дный воздухъ, проходящій въ избыткѣ черезъ дверцы, охлаждаетъ топливо и уменьшаетъ тягу.

*) Маленькия дырки въ серединѣ топочныхъ дверецъ имѣютъ назначеніе охлаждать доску, которая укрѣпляется извнутри изъ дверцами, и служить для предохраненія ихъ отъ прогоранія. Воздухъ, поступающій въ небольшомъ количествѣ между дверцами и доскою, нагревается, и не можетъ вредить горѣнію.

Если же этой доски при дверцахъ нѣть, то нужно всѣ отверстія въ нихъ задѣлывать.

2. Отопление парового котла.

Растопивъ огонь на решеткѣ, нужно постепенно усиливать горѣніе топлива до того, чтобы оно на всей поверхности горѣло яркимъ, ровнымъ пламенемъ.

Для этого прибавляютъ топливо по немногу, и, по мѣрѣ его разгоранія, поднимаютъ дымовую заслонку.

Нельзя прибавлять сразу много топлива, иначе оно не будетъ въ состояніи разогрѣться и можетъ охладить уже горящую часть даже настолько, что совершенно прекратитъ ея горѣніе.

Когда топливо разгорѣлось на всей решеткѣ и горитъ яркимъ ровнымъ пламенемъ, тогда отъ времени до времени нужно засыпать его на решетку, избѣгая, также какъ и при растопкѣ, забрасыванія сразу значительного количества, особенно въ заднюю часть топки, т. е. къ порогу.

Это необходимо строго соблюдать, для избѣжанія: во 1-хъ) охлажденія горящаго топлива, во 2-хъ) быстраго выдѣленія смолистыхъ газовъ, которые въ этомъ случаѣ не успѣютъ вполнѣ сгорѣть, и въ 3-хъ) паконденія слишкомъ толстаго слоя топлива, затрудняющаго проходъ воздуха въ топку; вслѣдствіе чего происходитъ весьма убыточное неполное горѣніе.

При засыпкѣ топлива на решетку лучше всего каждый разъ отодвигать къ порогу топливо, горячее у дверецъ топки, и на его мѣсто забрасывать свѣжее топливо. Тогда смолистые газы, выдѣляющіеся при разогреваніи свѣжаго топлива, проходя надъ раскаленной остальнойю его частью, успѣютъ сгорѣть вполнѣ и совершиеніемъ.

Если топливо въ очень мелкихъ кускахъ, то передвиженіе его по решеткѣ неудобно, такъ какъ оно при этомъ сильно прокаливается въ зольникѣ.

Въ такомъ случаѣ необходимо, забрасывать топливо

ровными, тонкими слоемъ на всю поверхность решетки и не закрывать дверецъ топки тотчасъ послѣ нагрузки, а только прижмѣнуть ихъ на какое-то время—чтобы въ топку впustить тонкую струю воздуха. Это небольшое количество воздуха, проходя надъ горящимъ топливомъ и встрѣчаясь съ выдѣляющимися смолистыми газами, сжигаетъ ихъ совершенно.

При каждомъ изъ упомянутыхъ двухъ способовъ нагрузки необходимо строго наблюдать:

во 1-хъ) Чтобы слой топлива на решетке вездѣ было одинаковой и надлежащей толщины.

и во 2-хъ) Чтобы горѣніе на всей поверхности решетки было вездѣ одинаковое, т. е. чтобы пламя было одинаково яркое.

Строгое и внимательное выполнение этихъ условій составляетъ самую важную обязанность кочегара.

По мѣрѣ сгоранія топлива на колосникахъ образуется зола а, иногда,—шлаки. Зола, образующаяся при сгораніи дровъ, легко прокаливается въ зольникѣ чрезъ широкія промежутки между колосниками; зола каменныхъ углей прокаливается труднѣе и, часто, сидяющая въ шлакѣ, остается на колосникахъ, затыгивающая промежутки между ними. Кромѣ того, во многихъ каменныхъ угахъ попадаются крупные куски камней, или, такъ называемой, *пустой породы*, *) которые не могутъ прокаливаться въ зольникѣ. Въ этихъ случаяхъ нужно отъ времени до времени расчищать колосники снизу или же шуровать сверху, какъ это сказано выше. Шуровка должна производиться тщательно, но возможно скоро и рѣдко. Продолжительное и частое открываніе дверецъ при шуровкѣ влечетъ за собою большую потерю, во первыхъ, отъ неизбѣжного

*) Кочегарь долженъ избѣгать забрасывать въ топку куски камней, которые можетъ различить.

при этомъ охлажденія горючихъ газовъ п парового котла, о чмъ сказано выше, и во вторыхъ, отъ порчи разогрѣтыхъ частей котла. Части эти при открытии топочныхъ дверецъ быстро охлаждаются и сокращаются, а послѣ закрытия ихъ снова разогрѣваются и расширяются. Отъ повторенія такого сокращенія и расширѣнія, части котла, особенно въ соединеніяхъ, быстро расшатываются и даютъ щели и течь, разрушающую котель. Эти щели весьма вредны и должны бытъ тотчасъ устраниены, потому что паръ, выдѣляющійся изъ нихъ, сильно разъѣдаетъ стѣнки котла.

Во изѣжданіе подобныхъ потерпъ нужно уменьшить притокъ холодного воздуха черезъ топочныя дверцы, закрывая на это время дымовую заслонку на столько, чтобы имѣть лишь незначительную тягу *).

Не должно, однако, закрывать заслонку сразу, потому что пламя можетъ быть выброшено изъ топки на ружу, и тогда причинить вредъ паружнымъ частямъ котла и даже опасный обжогъ кочегару.

Руководствуясь всѣмъ вышесказаннымъ, кочегаръ удерживаетъ въ топкѣ полное горѣніе; при этомъ расходъ топлива будетъ возможно малый, дѣйствіе парового котла — правильно до тѣхъ поръ, пока не паступитъ время его останова.

Примѣчаніе. Если топка растапливается въ первый разъ, то необходимо обратить вниманіе, достаточно ли просушена кладка котла? Потому что отъ внезапно-сильнаго разогрѣва влажныхъ каналовъ, стѣнки кладки могутъ дать трещины, о вредномъ вліяніи которыхъ сказано выше. Просушиваніе кладки производится про-

*). При двойныхъ дверцахъ вліяніе ихъ открыванія менѣе вредно, потому что въ то время, когда однѣ дверцы открываются, другія остаются закрытыми, и воздухъ, вырывающійся черезъ первыя, нагрѣвается отъ газовъ, выдѣляющихся изъ второй половины топки.

таиливаніемъ слегка виродолженіе нѣсколькихъ дней, пока вся каменная кладка не высохнетъ совершенно.

Топливо, употребляемое для отопленія паровыхъ котловъ, должно быть возможно сухое и чистое.

Вода, или влага, находящаяся въ топливе, увеличиваетъ бесполезно его расходъ; потому что, испаряясь во время горѣнія, она уноситъ съ собою много жара, потребнаго на превращеніе ея въ паръ.

Кромѣ того, паръ вредно дѣйствуетъ на разогрѣтые жѣлезныя стѣнки котла, способствуя ихъ быстрому проржавливанію.

Поэтому, если топливо сырое, то необходимо хотя дневную его потребность расположить по близости котла и, разкрабая, высушить возможно лучше.

Очень мелкій равно какъ и сильно спекающійся каменные угли, можно смачивать немногимъ водою, для того, чтобы мелкія частицы топлива не уносились тѣлою въ дымовые каналы *), а сильно спекающіеся угли не затягивали-бы рѣшетки. Не смачивая сильно спекающихся углей, пришлось-бы очень часто шуровать топку, отъ чего, какъ сказано выше, происходитъ вредное охлажденіе топки и котла.

Что касается круиности кусковъ топлива, то она зависитъ отъ величины рѣшетки и рода топлива.

Чѣмъ рѣшетка больше, тѣмъ куски могутъ быть больше и наоборотъ.

Вообще, полѣнья дровъ должны быть такой длины, чтобы удобно было ихъ накладывать ровными слоями на рѣшетку.

Торфъ забрасывается кирпичами, разламывая ихъ пополамъ; брикеты забрасываются цѣльными или раз-

*). Отъ этого происходитъ потеря горючаго, засореніе каналовъ и стѣнокъ котла, а также выдѣленіе большаго количества искръ, иногда весьма вредныхъ (напр. въ локомотивахъ, пароходныхъ котлахъ и локомобиляхъ).

биваются на нѣсколько кусковъ; каменный уголь, коксъ и антрацитъ разбиваются на куски величиной въ кулакъ. Болѣе значительные куски можно выбрасывать въ топку тогда, когда наровъ въ котлѣ накапливается слишкомъ много или когда горючій сильно спекается.

На ступенчатыхъ топкахъ надо отъ времени до времени пробивать потемнѣвшія мѣста, чтобы воздухъ имѣлъ свободный доступъ, особенно, если горючій очень мелкій. Эту операцию надо каждый разъ начинать съ нижнихъ колосниковъ, по по дѣлать ея на самыхъ верхнихъ.

Если при такихъ топкахъ загрузка топлива производится между колосниками, то надо сѣбѣ горючій засыпать только между верхними, ставившими съ нихъ горячее топливо впередъ на нижніе.

При этого рода колосникахъ надо обращать особенное вниманіе на то, чтобы слой горючаго не былъ слишкомъ толстъ, что сейчасъ замѣтно по синеватому цвѣту пламени.

3. Остановъ дѣйствія топки.

Когда дѣйствіе парового котла останавливается на одинъ или болѣе дней, то, незадолго *) до окончанія работы машины, уменьшается и прекращается нагрузка горючаго, расчитывая, чтобы на колосникахъ осталось лишь только топлива, сколько необходимо для поддержания достаточного количества паровъ до конца работы. По мѣрѣ уменьшенія нагрузки, необходимо постепенно уменьшать и тягу, опуская дымовую заслонку или при-

крывая дверцы пѣддуvala, чтобы, при уменьшающемся количествѣ топлива, ис лопадало въ топку излишнее количество воздуха, охлаждающаго котель.

Не надо, однако, прекращать засыпку топлива слишкомъ рано. Отъ этого можетъ нехватить паровъ въ котлѣ, пропойдетъ преждевременный остановъ работы, и, вмѣсто экономіи на топливи, получится убытокъ въ работѣ, иногда весьма чувствительный.

Нельзя точно указать время, когда надо прекращать засыпку топлива, потому что оно зависитъ отъ рода топлива, отъ величины и формы парового котла.

Такъ: для большихъ котловъ надо прекращать засыпку раньше, чѣмъ для малыхъ; при отопленіи каменнымъ углемъ, а еще болѣе антрацитомъ, надо прекращать засыпку раньше, чѣмъ при отопленіи дровами.

Въ трубчатыхъ котлахъ засыпка прекращается позже, чѣмъ въ другихъ.

Каждый кочегаръ, внимательно наблюдающій за дѣйствіемъ котла, послѣ нѣсколькихъ уже дней можетъ точно опредѣлить: за сколько минутъ до конца работы надо прекратить засыпку топлива, чтобы по окончаніи работы на колосникахъ осталось его не много, и ис приходилось выпускать пары на волю.

Примѣчаніе. Заливать огонь въ топкѣ водою не слѣдуетъ; отъ этого быстро портится котель.

Послѣ останова топки, необходимо закрыть всѣ дверцы и заслонки, чтобы котель не остывалъ быстро *) и чтобы каналы не остывли совершенно до слѣдующей растопки, которая при холодныхъ каналахъ идетъ весьма медленно, вслѣдствіе слабой тяги.

Если дѣйствіе котла останавливается на ночь или на нѣсколько часовъ, то котель надо постепенно охлажд-

*) Это зависитъ отъ рода топлива, величины и формы парового котла (см. ниже).

*) Котель отъ этого скоро портится, даетъ течь, кладка трескается и разваливается.

дать только до извѣстной степени, слѣдующимъ образомъ: незадолго до останова работы, надо прекратить засыпку тоилива, прикрывая постепенно заслонку; расшуровать хорошо колосники; засыпать на всю поверхность решетки, толстый слой тоилива, смоченного предварительно водою и закрыть дымовую заслонку почти совершенно, дверцы же топки и поддувал — плотно. Такимъ образомъ получится весьма слабое горѣніе, непозволяющее паровому котлу значительно охладиться, и поддерживающее пары готовыми къ началу работы.

Тоже самое дѣлается при остановѣ работы на болѣе короткое время, напримѣръ на обѣдъ.

За нѣсколько времени до начала работы, надо первымъ дѣломъ постепенно открыть дымовую заслонку, не открывая никакихъ дверецъ котла.

Такая предосторожность необходима, потому что при слабой тягѣ, поддерживающейся во все время останова, можетъ накопиться въ топкѣ много газовъ, которые, при выпускѣ воздуха, могутъ загорѣться и произвести въ топкѣ взрывъ, отъ которого произойдетъ и взрывъ котла, содержащаго упругій паръ. Черезъ пять минутъ послѣ открытия дымовой заслонки можно осторожно открыть дверцы поддувала.

Если при этомъ тоиливо не разгорается, то нужно черезъ топочные дверцы расшуровать осторожно всю топку.

Этого рода пріостановъ и пускъ въ дѣйствіе топки имѣтъ особое значеніе при тѣхъ котлахъ, которые для растопки требуютъ много времени и тоилива, какъ напр.: котлы циннадрические, съ кипятильниками, нагревателями, съ внутреннею топкою и тому подобные, постоянные, заводскіе котлы.

Котлы съ многими трубками, въ которыхъ пары разводятся быстро, напримѣръ: локомотивные или локомобильные, не столь нуждаются въ продолжительномъ поддерживаніи паровъ.

Примѣчаніе. Этотъ способъ пріостанова топки на ночь не слѣдуетъ, однако, рекомендовать неопытнымъ кочегарамъ, при плохомъ состояніи котла и кладки, ибо оставляя котель съ огнемъ безъ присмотра, можно въ этихъ случаяхъ опасаться выѣденія газовъ въ котельное помѣщеніе, отъ чего легко можетъ произойти взрывъ.

На большинствѣ заводовъ въ Россіи еще и въ настоящее время можно встрѣтить котлы безъ дверецъ въ поддувалѣ. Этотъ весьма важный недостатокъ столь необходимой принадлежности топки легко можетъ и долженъ пополнить кочегаръ, устанавливая новыя дверцы на шеляхъ или, по крайней мѣрѣ, приставляя къ отверстію поддувала ровную доску изъ листа жалѣза. Безъ дверецъ въ поддувалѣ, невозможно регулировать надлежащимъ образомъ дѣйствіе топки и предохранить котель отъ охлажденія. Еслибы кочегары понимали, сколько тоилива расходуется напрасно, вслѣдствіе отсутствія дверецъ въ поддувалѣ, то навѣрно не было бы ни одной топки безъ этой важной ея принадлежности. По приблизительному разсчету, на каждую топку средней величины *) при остановѣ работы каждый день два раза, т. е. на обѣдъ и на ночь, котель безъ дверецъ въ поддувалѣ расходуетъ въ день на 5 пудовъ каменнааго угля больше, чѣмъ тотъ же котель съ дверцами, что на годъ составитъ около 1,500 пудовъ, то есть около 225 рублей, считая только по 15 коп. за пудъ.

4. О водяному парѣ.

Вода, нагреваемая въ паровомъ котлѣ, по немногу превращается въ паръ, который выполняетъ верхнюю часть котла, занятую воздухомъ.

Когда какое-нибудь отверстіе въ верхней части котла открыто, тогда образующійся паръ постепенно выгоняетъ воздухъ и частью вмѣстѣ съ нимъ выходить наружу. Если же паровой котелъ плотно закрытъ, то образующійся паръ, не имѣя свободнаго выхода, давить на его стѣнки, стараясь ихъ разорвать. При дальнѣйшемъ нагреваніи котла, вода въ немъ становится все горячѣе, пара образуется все болѣе, и онъ, не имѣя выхода, густѣеть и давить на стѣнки котла все сильнѣе и сильнѣе,—то есть, какъ говорятъ, *давленіе* пара въ котлѣ увеличивается, или ростетъ.

Величина давленія пара измѣряется количествомъ фунтовъ, давящихъ на одинъ квадратный дюймъ поверхности стѣнки котла. Такъ, напримѣръ: если говоритьъ, что давленіе пара равняется 26-ти фунтамъ, то это значитъ, что паръ давить на внутреннія стѣнки котла съ такою силой, какъ будто бы на каждый квадратный дюймъ стѣнки давила тяжесть вѣсомъ въ 26 фунтовъ.

При охлажденіи парового котла, давленіе заключеннаго въ немъ пары уменьшается, или, какъ говорятъ, надаетъ. Это происходитъ отъ того, что охлаждаемый паръ превращается обратно въ воду. Охлаждая котель все болѣе и болѣе, можно достигнуть паконецъ того, что весь паръ превратится въ воду; тогда въ котлѣ образуется пустота. Наружный воздухъ, стараясь заполнить эту пустоту и не имѣя къ ней доступа, давить на стѣнки котла снаружи. Это давленіе называютъ давленіемъ атмосферы, или *атмосфернымъ давленіемъ*. Оно всегда и всегда почти одинаково и постоянно. При измѣреніи величины этого давленія оказалось, что оно равняется почти 16-ти фунтамъ на каждый квадратный дюймъ поверхности. Изъ этого слѣдуетъ, что все равно сказать-ли: «давленіе одной атмосферы», или «давленіе въ 16 фунтовъ»; вмѣсто давленія въдвѣ атмосферы, можно сказать давленіе въ 2 раза по

16-ти фунтовъ, то есть въ 32 фунта, и такъ дальше, считая каждую атмосферу по 16-ти фунтовъ на квадратный дюймъ поверхности стѣнки.

Давленіе пара въ паровыхъ котлахъ измѣряется приборами, называемыми *манометрами*. Стрѣлка манометра прямо показываетъ, какое давленіе въ котлѣ. Если на манометрѣ обозначены атмосфера, то желалъ знать, сколько фунтовъ давленія имѣть паръ, надо число, показанное стрѣлкою, умножить на 16. Наоборотъ, если давленія выражены въ фунтахъ, надо раздѣлить на 16, чтобы получить число атмосферъ.

Поверхность стѣнокъ паровыхъ котловъ вообще очень большая, иногда содержать много тысяч квадратныхъ дюймовъ, и если давленіе пара на каждый дюймъ значительно, то можетъ случиться, что даже очень толстый стѣнки котла не выдержать такого давленія и разорвутся. Тогда получается взрывъ котла.

Взрывъ котла весьма опасный и часто стоитъ жизни многихъ людей. Опасность взрыва происходитъ отъ мгновенного выдѣленія изъ котла громаднаго количества упругаго пара. Паръ этотъ, давл на стѣнки котельного помѣщенія, разрушаетъ ихъ и разноситъ крышу и все, находящееся въ помѣщеніи, иногда на большія разстоянія.

Такое большое количество пара образуется вдругъ вслѣдствіе того, что, какъ только лопнетъ стѣнка котла, давленіе въ немъ сейчасъ-же уменьшается, и горячая вода сразу превращается въ паръ; при чемъ каждое ведро воды превращается въ 1,000 ведеръ пара. Чѣмъ давленіе пара въ котлѣ больше, тѣмъ вода въ немъ горячѣе и тѣмъ больше опасность взрыва.

5. О паровомъ котлѣ.

Не смотря на большое разнообразіе формъ паровыхъ котловъ, все они служатъ для получения водяного

иара, падлежащей упругости и въ достаточномъ количествѣ.

Чѣмъ сильнѣе нагрѣвается котель, тѣмъ больше образуется въ немъ пара. Сила нагрѣва котла зависитъ отъ количества горячихъ газовъ, протекающихъ около стѣнокъ его, и отъ степени ихъ жара. Проходя около холодныхъ стѣнокъ котла и нагрѣвая эти послѣднія, сами газы при этомъ охлаждаются. Если горячихъ газовъ мало, то они слишкомъ сильно охлаждаются и недостаточно нагрѣваютъ котель.

Кочегаръ долженъ заботиться, чтобы горячіе газы давали возможно сильный жаръ и чтобы количество этихъ газовъ было достаточно для полученія падлежащаго количества пара. Выше было сказано, что для достижениія этой цѣли, необходимо: 1) удерживать постоянно полное горѣніе топлива на всей рѣшеткѣ; 2) не впускать въ топку избытка холодного воздуха, и, въ случаѣ когда пара въ котль слишкомъ много, 3) уменьшать засыпку топлива и одновременно ослаблять тягу, прикрывая дымовую заслонку или дверцы поддувала. Только такимъ способомъ можно получить падлежащее количество пара и израсходовать на это возможно мало топлива.

Но не только обѣ одномъ сбереженіи топлива долженъ заботиться кочегаръ; на немъ лежать еще болѣе важныя обязанности. Эти обязанности состоятъ: въ правильномъ уходѣ и постоянномъ присмотрѣ за паровымъ котломъ, равно какъ въ содержаніи его въ чистотѣ и исправности. Все это необходимо для прочности и безопасности дѣйствія парового котла. Выполнение этихъ обязанностей нелегко, но кочегаръ, принявший ихъ на себя, долженъ строго наблюдать:

1) Чтобы давленіе пара въ паровомъ котль оставалось во все время дѣйствія одинаковымъ, возможно постояннѣмъ, и никогда не доходило до извѣстной ве-

личинѣ, указанной кочегару при поступлениі его на службу.

2) Чтобы уровень воды въ котль стоялъ по возможности на одной высотѣ, и никогда не спускался ниже падлежащаго.

и 3) Чтобы всѣ части и принадлежности парового котла были всегда въ исправности, возможно чисты и на своемъ мѣстѣ.

Невыполненіе этихъ условій подвергаетъ кочегара тяжкой отвѣтственности, передъ совѣтствомъ и передъ закономъ; за всѣ ужасныя послѣдствія отъ взрыва парового котла. Въ виду этого, мы разсмотримъ всѣ эти условія подробно.

1. Удержаніе одинакового давленія пара въ котль.

Величину давленія пара въ котль показываетъ стрѣлка манометра. Но показанія ея вѣрны только тогда, когда манометръ находится въ исправности; въ чёмъ кочегаръ долженъ убѣдиться не менѣе чѣмъ разъ въ день.

Манометръ находится въ исправности:

во 1-хъ) если стрѣлка его стоитъ на нулѣ тогда, когда въ котль паровъ путь и онъ открытъ.

во 2-хъ) если стрѣлка его показываетъ наибольшее (допускаемое для котла) давленіе въ то время, когда исправный предохранительный клапанъ начинаетъ подыматься.

и въ 3-хъ) если небольшая качанія стрѣлки правильны и постоянно замѣтны въ то время, когда котель находится въ дѣйствіи. Чтобы убѣдиться въ томъ, дѣйствуетъ ли манометръ, надо закрыть кранъ отъ паровой его трубки; если при этомъ стрѣлка тотчасъ начинаетъ возвращаться къ нулю и, послѣ открытия этого же крана, обратно возвращается на первоначальное свое мѣсто, то манометръ дѣйствуетъ. Въ противномъ

случай манометръ испорченъ; кочегаръ долженъ тотчасъ заливть кому слѣдуетъ о неисправности манометра и прекратить отопленіе котла, если пѣтъ другаго запаснаго, исправного манометра.

При малѣшемъ сомнѣніи въ точности показаній стрѣлки манометра, необходимо его свѣрить съ образцовымъ, устанавливая оба манометра на одномъ котлѣ.

Главное вниманіе кочегара должно быть обращено на удержаніе постояннаго давленія пара, то есть стрѣлки манометра на одномъ мѣстѣ. Немного увеличившееся давленіе пара легко уменьшить, ослабляя горѣніе, то есть задвигая немного дымовую заслонку и одновременно уменьшая нагрузку топлива въ топку. Въ случаѣ же быстрого возрастанія давленія, когда ослабленіе горѣнія не помогаетъ и стрѣлка манометра продолжаетъ приближаться къ наиболѣшему допускаемому давленію, надо опустить дымовую заслонку почти совершенно и быстро всю рѣшетку засыпать свѣжимъ топливомъ. Если и при этомъ давленіе пара ростетъ, тогда уже приходится открыть топочная дверцы; въ случаѣ недѣйствительности этого средства необходимо выгрузить топливо. Выгрузку топлива легче всего сдѣлать, вынимая колосники и сбрасывая топливо въ поддувало.

Обыкновенно для уменьшенія давленія пара открываютъ топочные дверцы, несмотря на то, что при этомъ портится котлѣ и тратится топливо. Правда, что этотъ способъ самый простой; но понимающій дѣло, кочегаръ, никогда не употребитъ его, не испробовавъ предварительно ослабить горѣніе, закрывая дымовую заслонку.

Примѣчаніе. Возрастающее давленіе пара въ котлѣ можно уменьшить накачиваниемъ въ него холодной воды. Это весьма хорошее средство полезно только тогда, когда въ котлѣ воды не очень много и не слишкомъ мало. (Смотри ниже «о удержаніи воды

на одномъ уровне»). Холодная вода охлаждаетъ котлѣ и тѣмъ уменьшаетъ давленіе пара, которое уменьшается еще и отъ того, что часть пара идетъ на приведеніе въ дѣйствіе прибора, накачивающего воду въ котлѣ.


2. Удерживаніе воды въ паровомъ котлѣ на одномъ уровне.

Вода должна стоять въ котлѣ, по крайней мѣрѣ, на 4 дюйма выше самой верхней части дымовыхъ каналовъ; чтобы всѣ мѣста стѣнокъ котла, къ которымъ прикасаются горячіе газы, были всегда и вполнѣ покрыты изнутри водою. Въ противномъ случаѣ, часть стѣнки котла, пепокрыта водою, можетъ накалиться; а раскаленныя желѣзныя стѣнки разрываются при одной пятой части того давленія, которое выдерживаютъ въ холодахъ или слабо-нагрѣтомъ состояніи; такъ, что даже отъ небольшаго давленія пара, раскаленный стѣнки могутъ лопнуть и причинить взрывъ котла. Но если даже такія стѣнки и выдержатъ давленіе заключеннаго въ нихъ пара, то случайно прикоснувшаяся къnimъ вода сразу превратится въ паръ, давленіе его вдругъ увеличится и разрываетъ котлѣ.

Изъ сказанаго видно, какую опасность представляется излишнее пониженіе воды въ котлѣ. Опасность эту можно устранить только постояннымъ наблюденіемъ, чтобы уровень воды не опустился ниже падающей черты, обозначенной на указателѣ уровня воды въ котлѣ.

Лучшимъ указателемъ уровня воды въ паровомъ котлѣ служатъ: водомѣрия трубка и пробные краны.

Въ старинныхъ котлахъ вмѣсто водомѣрной трубки устроены поплавокъ, который, однако, требуетъ весьма тщательнаго надзора и легко можетъ ввести въ заблужденіе неопытнаго кочегара.



Черт. 1.

На чертежѣ № 1, изображена водомѣрная трубка *g*, пробные краны *a* и *b*, манометръ *m*, его трубка *n* и кранъ *o*. У точки *p* показана головка винта, закрывающаго отверстіе, въ которое вставляется трубка образцового манометра при испыткѣ показаний постоянного манометра *m*. Буквами *e*, *e*, *k*, *i*, *i* обозначены винтики, закрывающіе отверстія, черезъ которыхъ вводится проволока при протыканіи засорившихся трубокъ.

Стрѣлка с показываетъ низшій уровень воды, ниже котораго вода въ трубкѣ не должна опускаться. Уровень воды въ котлѣ находится на подлежащей высотѣ тогда, когда вода въ водомѣрной трубкѣ стоитъ на половинѣ стекла и когда при открываніи пробныхъ крановъ

черезъ верхній *a* выходитъ паръ, а черезъ нижній *b*—вода. Понятно, что при этомъ водомѣрная трубка должна находиться въ исправности, то есть не представлять никакого сопрѣнія въ томъ, что она показываетъ правильно.

Водомѣрная трубка показываетъ правильно, если уровень воды въ ней колеблется, то не можна подымается, то сейчасъ опускается. Колебаніе это происходитъ отъ волненія воды въ котлѣ при выдѣленіи изъ пая пара.

Если этого колебанія воды въ трубкѣ незамѣтно, то необходимо ее тотчасъ провѣрить слѣдующимъ образомъ.

Надо закрыть краны: паровой *u* и водяной *d*, и открыть продувной кранъ *f*. Тогда, если трубка въ исправности, то, съ открытиемъ парового крана *u*, изъ трубки *d* начнетъ вытекать паръ, а съ открытиемъ водяного крана *d*—вода. Если же этого не наблюдается, то значить трубка неисправна, и тогда необходимо расчистить краны и трубку, пропыкая ихъ проволокой. Трубка и краны обыкновенно быстро засоряются отъ пакли, почему эту провѣрку надо дѣлать возможно часто, именно, по нѣскольку разъ въ день.

Неопытному кочегару иногда трудно сразу отличить, что выходитъ изъ трубки продувного крана: паръ или вода, особенно, если давленіе пара въ котлѣ большое.

Но тогда достаточно подставить на нѣкоторомъ разстояніи доску или лопату, или взглянуть на поль, чтобы различить воду отъ пара. Вода смочить эти предметы, а паръ не смочить.

Стекло указательной трубки часто засоряется такъ, что трудно различить въ пей уровень воды. Поэтому ее нужно отъ времени до времени прорудывать. Иногда однимъ этимъ трудно очистить стекло; тогда надо закрыть паровой и водяной краны, дать стеклу немногого

остыть и палить въ него немногого уксусу, или же вынуть стекло и вытереть внутри. Лопнувшее стекло тотчасъ надо замѣнить новымъ, которое должно быть всегда подъ руками.

Поплавокъ находится въ исправности, если указательная его стрѣлка немногого колеблется. Такъ какъ эти колебанія незначительны и наблюдение за ними затруднительно, то отъ времени до времени надо пропроверять поплавокъ относительно того, имѣетъ-ли стержень его свободную игру въ сальникѣ? Если этого неѣть, то необходимо ослабить сальникъ, а если при этомъ онъ начнетъ парить, то нужно перемѣнить набивку.

Заѣданіе сальниковаго стержня можетъ быть еще отъ того, что онъ изогнулся или сильно истерся; тогда надо его выпрямить или замѣнить новымъ. Пробные краны весьма скоро засоряются пакицю; поэтому ихъ нужно часто продувать и, если засорились, протыкать проволокою.

Примѣчаніе. Выше было сказано, что никогда не надо допускать излишнее пониженіе уровня воды въ котлѣ, по и нельзя наполнять водою въ избыткѣ, потому что хотя избытокъ воды и не опасенъ для котла, но при немъ въ пару получается много воды; а такой паръ вреденъ для машины и уносить съ водою много теплоты попалрасну, отъ чего происходит потеря топлива.

Понимающій свое дѣло кочегарь никогда не накачиваетъ воды больше чѣмъ, до двухъ третей стекла водомѣрной трубки.

О накачиваніи воды въ котель.

Когда уровень воды опустится немногого ниже надлежащаго, тогда необходимо пустить въ ходъ приборъ, служащий для накачиванія воды въ котель, или таѣ называемый, питательный приборъ.

Самыми употребительными приборами для питанія котла водою считаются:

- а) Питательные насосы,
- и б) инжекторы


а) ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ

Эти насосы бываютъ различныхъ устройствъ, но все они состоятъ изъ цилиндра и клапановъ.

Цилиндръ имѣетъ два или четыре клапана. Во первомъ случаѣ насосъ называется однодѣйствующимъ, во второмъ двудѣйствующимъ.

На чертежѣ № 2 показанъ однодѣйствующій на-

Черт. 2.



AA—цилиндръ насоса; *e*—его дно; *K*—скакалка; *D*—клапанная коробка; *B*—васывающая труба; *H*—нагнетательная труба; *b*—васывающій клапанъ; *c*—нагнетательный клапанъ; *g*—сальникъ; *a*—каналъ, сообщающій цилиндръ съ клапанною коробкою; *o*—воздушный кранъ.

сость, разрѣзанный по серединѣ для того, чтобы показать его внутреннее устройство.

Насосный цилиндр *AA* въ нижней части сообщается носредствомъ короткой трубы *a* съ коробкою, въ которой находятся два клапана. Одинъ изъ нихъ *b* закрываетъ трубку *B*, ведущую въ резервуаръ или колодецъ съ водою. Этотъ клапанъ равно какъ и трубка называются всасывающими или вибрающими.

Другой клапанъ *C* закрываетъ отверстіе коробки, ведущее въ трубку *H*, которая соединяетъ коробку съ паровымъ котломъ. Этотъ клапанъ равно какъ и трубку *H* называютъ наполнительными, давящими или подающими.

Всасываніе и надавливаніе воды изъ резервуара въ котель производится при помощи поршня или скалки *K*, которая отъ руки или отъ паровой машины приводится въ движеніе поперемѣнно то въ одну то въ другую сторону (въ верхъ и въ низъ). Когда скалка *K* пачнетъ удаляться отъ дна *e* цилиндра *A*, то въ немъ образуется пустота, и тогда воздухъ, находящійся во всасывающей трубкѣ *B*, подниметъ всасывающій клапанъ *b* и заполнитъ собою эту пустоту. Мѣсто-же, занимаемое воздухомъ въ трубкѣ *B*, теперь займетъ вода, если въ нее быть погружены конецъ этой трубы.

При обратномъ движеніи скалки (въ низъ) воздухъ изъ подъ нея не можетъ выйти назадъ въ трубку *B*, потому что всасывающій клапанъ *b* опустится давленіемъ на него сверху и закроетъ эту трубку. Онускающаяся скалка продолжаетъ сжимать этотъ воздухъ до тѣхъ поръ, пока онъ не достигнетъ той густоты (давленія), что въ состояніи будетъ поднять давящій клапанъ *C* и тогда войдетъ въ давящую трубку *H*.

При новомъ движеніи скалки (въ верхъ и въ низъ) изъ всасывающей трубы снова войдетъ немногого воздуха подъ скалку и изъ—подъ нея въ давящую трубку. Это всасываніе и надавливаніе воздуха будетъ продол-

жаться до тѣхъ поръ, пока весь воздухъ, находящійся во всасывающей трубкѣ, не будетъ высосанъ и замѣненъ водою, поднимающеюся по этой трубкѣ изъ резервуара или колодца. Тогда уже вместо воздуха въ цилиндрѣ будетъ попадать вода, или, какъ говорять, насосъ забереть. Эта вода и будетъ надавливаться въ давящую трубку, а по ней и въ котель.

Въ двудѣйствующемъ насосѣ происходитъ совершенно то же самое. Здѣсь разница въ томъ, что всасываніе и надавливаніе происходитъ не только съ одной, а съ обѣихъ сторонъ поршня, который въ такихъ насосахъ замѣняется скалку. Когда такой поршень движется, то одной стороною надавливается воду въ давящую трубку а другую всасывается. — При движеніи поршня въ обратную сторону всасываніе и надавливаніе происходятъ съ противоположныхъ сторонъ поршня.

Такимъ образомъ, при движеніи насоса, происходитъ постоянное пакачивание воды въ котель, или, какъ говорять, питаніе котла водою.

Конецъ давящей трубы помѣщается обыкновенно въ такомъ мѣстѣ котла, где жаръ самый слабый, чтобы холодная вода сразу не охлаждала горячей воды въ котлѣ, а сама нагревалась постепенно. Нечистоты, находящіяся почти всегда въ водѣ, не будутъ тогда осаждаться на сильно-нагреваемыхъ стѣнкахъ и, значитъ, не будутъ въ пимъ прикипать.

Кромѣ того давящая трубка опускается обыкновенно до самого дна котла, чтобы выходящая изъ нея холодная вода не охлаждала верхнихъ, парообразовательныхъ слоевъ.

Трубка эта снабжается у самого котла клапаномъ, который называется питательнымъ. Онъ предупреждаетъ выбрасываніе воды изъ котла на случай разрыва давящей трубки, и на случай неиплотного закрыванія нагнетательного клапана, что чаще всего происходитъ,

когда подъ этотъ клапанъ попадеть кусокъ какого ни-
будь тѣла; напримѣръ щенка, песчинка и т. п. Если-бы
при этомъ не было питательного клапана, то горячая
вода изъ котла попала-бы въ насосъ, и тогда уже нельзя
было-бы накачивать воду въ котель, потому что на-
сосъ не забираетъ очень горячей воды. Объ этомъ мы
поговоримъ ниже.

На случай порчи питательного клапана, давящая
трубка снабжается еще краномъ, который называють
питательнымъ краномъ.

Всасывающая трубка въ нижней ея части тоже
снабжается клапаномъ. Этотъ клапанъ называють ниж-
нимъ всасывающимъ или забирнымъ клапаномъ. Онъ
служить для удержанія воды во всасывающей трубкѣ
на время останова дѣйствія насоса. При отсутствіи
этого клапана, вода во всасывающей трубкѣ опускается
и быстро замѣняется воздухомъ; тогда, при пускѣ на-
соса въ дѣйствіе, необходимо прежде всего выкачать
изъ трубки этотъ воздухъ, что сопряжено съ безполез-
ною тратою времени.

Прежде чѣмъ привести насосъ въ дѣйствіе надо
открыть питательный кранъ, но понемногу, весьма осторож-
но, и одновременно, тоже понемногу, осторожно
пускать въ ходъ насосъ. Такая предосторожность не-
обходима на тотъ случай, когда въ давящей трубкѣ
нетъ питательного клапана.

Исправный насосъ послѣ нѣсколькихъ движеній
скалки или поршня начинаетъ забирать и накачивать
воду, и тогда уже можно пустить насосъ на полный ходъ.

При исправности всѣхъ частей насоса, вода заби-
рается нимъ скоро, не смотря на то, что насосъ дол-
гое время не дѣйствовалъ и во всасывающую трубку
попало много воздуха.

Но бываетъ иногда, что и исправный насосъ не
можетъ забирать воды. Это случается тогда только,
когда насосъ беретъ воду изъ значительной глубины,

напримѣръ, въ двѣ или три сажени, и давленіе пара въ
котлѣ при этомъ тоже довольно большое, напримѣръ
болѣе трехъ атмосферъ. Тогда всасываемый и сжимаемый
въ насосѣ воздухъ не можетъ поднять давящаго
клапана. Въ такомъ случаѣ необходимо помочь насосу,
въ удаленіи воздуха изъ всасывающей трубки. Это дѣ-
лается очень просто, при помощи, такъ называемаго,
воздушнаго крана, который въ такихъ случаяхъ дол-
женъ находиться у крышки цилиндра (смотріи чертежъ
№ 2) или въ верхней части коробки давящаго клапана.

Открывъ воздушный кранъ, закрываютъ его отверстіе
смоченнымъ въ водѣ пальцемъ, ипускаютъ насосъ
въ дѣйствіе. При всасываніи воздуха палецъ прижи-
мается къ отверстію, и воздухъ можетъ попасть въ на-
сосъ только изъ всасывающей трубы. Сжимаемый въ
насосѣ воздухъ отталкиваетъ палецъ и свободно выхо-
дитъ наружу. Послѣ нѣсколькихъ качаній насоса, весь
воздухъ будетъ, такимъ образомъ, выкачанъ изъ вса-
сывающей трубки. Когда вода изъ этой трубки попадеть
въ насосъ и покажется въ воздушномъ крайѣ,
то этотъ послѣдній закрываютъ.

Если насосъ большой и пальцемъ нельзя закрыть
отверстіе воздушнаго крана, то этотъ послѣдній надо
открывать и закрывать сообразно движению поршня
насоса.

Насосъ находится въ исправности.

во 1-хъ когда нагнетательные и всасывающіе его
клапаны плотно закрываютъ отверстія, то есть когда
сюзъ закрытыя клапаны не проходить вода, или, какъ
говорить, клапаны держать;

въ 2-хъ когда воздухъ не проникаетъ въ насосъ
спаружи.

и въ 3-хъ когда скакка или поршень находится въ
исправности.

1. Чтобы убѣдиться держать-ли нагнетательные
клапаны, достаточно открыть питательный и воздушный

краны. Если чрезъ воздушный кранъ потечетъ горячая вода, то значить, что нагнетательный клапанъ не держитъ.

Горячая вода изъ парового котла протекаетъ чрезъ такие нагнетательные клапаны, нагрѣваетъ цилиндръ насоса и образуетъ въ немъ пары. Такимъ насосомъ нельзя накачать воды въ котель, потому что при движениі скалки или поршня вода будетъ возвращаться чрезъ неилотный клапанъ обратно во всасывающую трубу, и паръ, образовавшійся въ цилиндрѣ, не дозволить открыться клапанамъ насоса. Онь будетъ имѣть слишкомъ малое давление для того, чтобы открыть нагнетательный клапанъ, а слишкомъ большое для того, чтобы позволить открыться всасывающему клапану.

Въ такомъ случаѣ необходимо исправить нагнетательные клапаны притиркою къ гнѣзdamъ, если они покорчены, или очистить ихъ, если засорились.

Нагрѣвание воды въ насосѣ можетъ произойти еще и отъ какой либодь другой причины, какъ напримѣръ: отъ большаго тренія скалки или поршня, отъ слишкомъ сильнаго нагрѣвания питательной воды въ подогрѣвателѣ, отъ близости котла и т. п.

Въ такомъ случаѣ необходимо охладить насосъ, обливая его холодною водою. Если это не поможетъ, то надо впустить воду во внутрь цилиндра, для чего на воздушный кранъ надѣваютъ резиновую трубку и другой ея конецъ опускаютъ въ холодную воду. Паръ, находящійся въ цилиндрѣ, прикоснется къ водѣ, охладится и сгустится, а на его мѣсто войдетъ холодная вода и охладить насосъ.

Чтобы убѣдиться въ томъ, держатъ-ли всасывающіе клапаны, достаточно пустить насосъ въ ходъ, открыть воздушный кранъ и приложить къ отверстію палецъ. Если при этомъ воздухъ не отталкиваетъ пальца, то значитъ, что всасывающіе клапаны не держатъ.

Опытный кочегарь, зная, что всасывающая трубка въ порядкѣ, сразу замѣтитъ, когда всасывающіе клапаны не держатъ; потому что тогда вода быстро уходитъ изъ насоса, послѣ прекращенія его дѣйствія.

Неплотность всасывающихъ клапановъ устраивается очисткою ихъ или притиркою къ гнѣзdamъ, совершенно такъ же, какъ и нагнетательныхъ клапановъ.

2. Мѣсто, чрезъ которое воздухъ попадаетъ въ насосъ, найти очень легко; достаточно пустить насосъ въ ходъ и осмотрѣть фланцы, стыки и сальники. Гдѣ слышенъ шумъ, или видны пузырьки воздуха и просачивается вода, тамъ и пропикатъ воздухъ. Эту неисправность надо устраниить замазкою щелей, или пажатіемъ фланцевъ, стыковъ и сальниковъ, или перебивкою этихъ послѣднихъ.

Примѣчаніе 1. Повѣрка хорошаго состоянія насосного поршина будетъ подробно разсмотрѣна ниже при описаніи паровыхъ машинъ, потому что всѣ поршины повѣряются одинаково.

Примѣчаніе 2. Необходимо замѣтить, что кочегары и машинисты часто оправдываютъ не хорошее дѣйствіе насоса плохую его конструкцію. Правда, что это иногда случается, но хороший машинистъ, прежде чѣмъ сказать о негодности насоса, долженъ провѣрить все его части самимъ точнымъ образомъ.

b) инжекторы.

Инжекторами называются приборы, помощью которыя паръ вбрызгиваетъ воду въ котель.

Существуетъ много формъ инжекторовъ, по дѣйствію ихъ всѣхъ одинаково.

Болѣе всего распространены инжекторы Жиффара.

Дѣйствіе инжекторовъ объясняется проще всего слѣдующимъ образомъ.

Представимъ себѣ, что въ стѣнѣ котла, напол-

ненпаго водою и паромъ, сдѣлано отверстіе, закрытое съ внутри клапаномъ, который давленіемъ пара будетъ прижимать къ краямъ отверстія. Если мы направимъ спаружи очень сильную струю воды на этотъ клапанъ, то онъ непремѣнно откроется и струя воды ворвется во внутрь котла. Такая сильная струя воды получается помощью инжектора, въ который по разнымъ трубкамъ вводятся: паръ изъ котла и вода изъ резервуара. Паръ встрѣчается въ инжекторѣ съ водою, ударяетъ въ нее и съ большою силойгонитъ ее въ питательную трубку, снабженную нагнетательнымъ клапаномъ. Сильная струя воды ударяетъ въ этотъ клапанъ, открывая его и врывается въ котель.


Для получения сильного удара пара въ воду, инжекторъ имѣетъ слѣдующее устройство, показанное на чертежѣ № 3 въ разрѣзѣ по серединѣ.

Трубка *A* ведеть паръ изъ котла въ инжекторъ и посредствомъ небольшихъ отверстій сообщается съ конической трубкою *i*, въ которой находится конусидный стержень (шпиндель) *o*, съ винтовою парѣзкою и рукояткою *p*. Помощью этого стержня можно закрывать болѣе или менѣе устіе конической трубы *i*, и такимъ образомъ уменьшать или увеличивать струю выходящаго изъ нея пара. Стержень вмѣстѣ съ трубкою можно опускать или подымать, завинчиваая болѣе сть рукояткою *r*.

Немного выше конца конической паропроводной трубы *i* къ стѣнкѣ инжектора укрѣпляется водопроводная или всасывающая трубка *B*, ведущая воду изъ резервуара.

Внутри инжектора подъ конической паропроводной трубкою помѣщается другая коническая трубка *e*. Она обращена узкимъ концомъ внизъ для того, чтобы водѣ, гонимой паромъ, придать скорость больше.

Эта трубка называется *переливающею* и ведеть въ камеру *E*, отъ которой выходятъ двѣ трубки. Одна



Черт. 3.

A—паропроводная труба; *R*—паровой кранъ; *O*—шпиндель; *g*—его рукоятка; *B*—всасывающая труба; *e*—переливающая трубка; *H*—трубка отводящая излишки воды; *M*—трубка отводящая излишки воды; *T*—нагнетательный клапанъ.

изъ нихъ *H*, отырывающаяся въ боковую стѣпку, служитъ для отведенія излишка воды изъ инжектора въ резервуаръ. Другая коническая *M* служитъ для пропускенія воды въ паровой котль и называется *нагнетательной или подающей трубкою*, а закрывающій ее клапанъ *T — нагнетательнымъ*.

Если открыть паропускной кранъ *R*, то паръ изъ котла войдетъ въ трубку *i*, и, встрѣтясь съ холодными стѣпками инжектора, сконденсируется въ воду. Мѣсто его займетъ холодная вода, которая подымется по водопроводной трубкѣ и наполнитъ инжекторъ. Слѣдующее затѣмъ количество пара, выходя съ большою скоростью изъ конической трубки *i*, ударяетъ въ воду и гонитъ ее въ переливающую трубку. Здѣсь струя воды получаетъ большую скорость, входитъ въ питательную трубку, ударяетъ въ питательный клапанъ, открывается его и врывается въ котель.

Изъ сказанного легко узнатъ, какъ надо пускать инжекторъ въ дѣйствіе. Прежде всего необходимо, чтобы вода поднялась изъ резервуара въ инжекторъ; для чего надо открыть паропускной кранъ *R*, и, чтобы въ инжекторъ не попало сразу много пара, отвинтить немногій шпиндель. Когда вода покажется въ трубкѣ, служащей для отведенія ея излишка, тогда шпиндель открываютъ больше и инжекторъ начинаетъ дѣйствовать, издавая шумъ отъ ударовъ пара и воды.

Во многихъ инжекторахъ шпиндель пѣтъ, и тогда, при пускѣ ихъ въ ходъ, надо осторожно открывать паропускной кранъ.

Въ исправномъ инжекторѣ, питаніе начинается тотчасъ послѣ открытия крана. Если черезъ водоотводную трубку вытекаетъ много воды, то надо опустить немногій паропроводную трубку *i*, завинчивая болтъ рукойкою *p*, и, наоборотъ, немногій выдвинуть ее, когда инжекторъ не забираетъ воды. Для хорошаго дѣйствія инжектора вода въ резервуарѣ не должна

быть слишкомъ горячая для руки въ нее опущенной. И вообще, чѣмъ вода холоднѣе, тѣмъ инжекторъ дѣйствуетъ лучше.

Случается, что инжекторъ не забираетъ воды, а нагрѣвается, и изъ отводящей трубки течетъ горячая вода; это означаетъ, что нагнетательный клапанъ не держитъ и черезъ него вытекаетъ вода изъ котла. Для устраненія такихъ случаевъ, надо имѣть въ нагнетательной трубкѣ у самого котла еще другой нагнетательный клапанъ или же крайней мѣрѣ кранъ.

При нечистой питательной водѣ надо инжекторъ отъ времени до времени разбирать и очищать.

Дѣйствіе инжектора должно останавливать закрытіемъ паропускнаго крана, а не шпинделя; какъ это дѣлаютъ неопытные кочегары, не зная, что при этомъ скоро изнашивается набивка сальника инжектора Жиффара.

3. Содержаніе всѣхъ частей парового котла въ исправности и чистотѣ.

Содержаніе парового котла въ исправности необходимо для прочности его и продолжительности службы. Совершенно новые котлы иногда разрываются отъ какой-нибудь неисправности.

Котель находится въ исправности и чистотѣ:

во первыхъ: когда внутреннія стѣнки его чисты;
во вторыхъ: когда все приборы, принадлежащіе къ котлу чисты;

во третьихъ: когда все приборы котла дѣйствуютъ исправно.

и во четвертыхъ: когда стѣнки котла цѣлы и прочны.

1. Чистота внутреннихъ стѣпокъ увеличиваетъ количество паровъ, образующихся въ котль и устраниетъ возможность взрыва котла. Такъ какъ горячіе газы

нагрѣваютъ воду сквозь стѣнки котла, то чѣмъ эти послѣднія толще, тѣмъ жаръ проходить черезъ нихъ труднѣе. Черезъ желѣзо жаръ проходитъ хорошо, но черезъ камни, глину, песокъ, иль и др. тѣла онъ проходитъ вообще плохо. А потому, если желѣзныя стѣнки котла покроются извнутри толстымъ сдѣломъ грязи, то черезъ этотъ слой жаръ горячихъ газовъ будетъ проходить плохо. Онъ тогда сильно будетъ накаливать желѣзныя стѣнки котла и слабо нагрѣвать воду, пару получится мало. Накаленныя стѣнки будутъ прогорать, и, какъ мы уже знаемъ, могутъ не выдержать давленія пара и разорваться.

Слой грязи, прикасающейся къ стѣнкамъ котла, отъ сильнаго жара пристаетъ, или, какъ говорятъ, прикипаетъ къ котлу.

Вода, употребляемая для питанія котловъ, всегда содержитъ пѣкоторое количество грязи *). Грязь не уносится съ паромъ изъ котла а накапливается въ немъ, осаждаясь на стѣнкахъ все болѣе толстымъ слоемъ. Когда слой этотъ сдѣлается наконецъ на столько толстъ, что будетъ мѣшать проходить жару въ водѣ, тогда грязь начнетъ прикипать къ стѣнкамъ котла, и быстро образовать слой, такъ называемой, накипи. Эта послѣдня, какъ плохо проводящая тепло, отъ сильнаго жара стѣнокъ даетъ трещины, которыя и служатъ началомъ для взрыва котла. Потому, разъ эти трещины образовались, тотчасъ-же черезъ нихъ попадаетъ на раскаленныя стѣнки вода, которая сразу превращается въ паръ, давленіе въ котлѣ быстро возрастаетъ и стѣнки разрываются. Устранить образованіе накипи весьма трудно, особенно, если вода очень

грязна. За то весьма легко позаботиться о томъ, чтобы накипи образовалось не болѣе того количества, которое можно допустить безъ вреда для котла, иначе продувая его и своевременно очищая внутреннія стѣнки отъ осѣвшей накипи.

Продувка котла состоить въ спусканиі, черезъ продувной кранъ, нижнаго слоя воды, въ которомъ собирается грязь.

При не особенно чистой питательной водѣ, продувку надо дѣлать послѣ каждого останова дѣйствія котла.

Нельзя точно сказать, когда должна производиться чистка котловъ внутри. Это зависитъ, главнымъ образомъ, отъ качествъ питательной воды. Чѣмъ грязне вода, тѣмъ больше образуется накипи въ котлѣ и тѣмъ чаще надо производить чистку.

Количество осаждающейся накипи зависитъ еще отъ того, дѣйствуетъ-ли котелъ постоянно или съ частыми остановками. Въ послѣднемъ случаѣ онъ часто охлаждается и тогда грязь, менѣе растворимая въ холдной водѣ, садится на стѣнки котла.

Очистка котла отъ накипи довольно затруднительна и влечетъ за собою продолжительный остановъ дѣйствія; поэтому не надо ее производить слишкомъ часто; но, съ другой стороны, необходимо помнить, что при увеличивающемся количествѣ накипи менѣе образуется пар, больше тратится топлива и можетъ произойти взрывъ котла.

Чтобы узнать, какъ часто надо чистить котелъ отъ накипи, надо послѣ двухъ или трехъ недѣльной работы котла остановить его дѣйствіе, выпустить изъ него всю воду и тщательно осмотрѣть всѣ внутреннія стѣнки.

Сообразуясь съ толщиною осѣвшаго слоя накипи, петрудно определить какъ часто надо чистить котелъ. Если накипи затянула гдѣ-нибудь стѣнку ровнѣмъ слоемъ, то котелъ надо чистить каждые двѣ или три недѣли.

*) Иногда грязь незамѣтна и вода кажется совершенно чистою, прозрачною; но и такая вода содержитъ растворенные въ ней разныя тѣла, которыя при испареніи поды осаждаются на стѣнкахъ въ видѣ накипи.

Очистка котла отъ накипи производится слѣдующимъ образомъ. Прежде всего надо спустить всю воду и удалить нечистоты осѣвшія въ котлѣ. Выпускать воду изъ котла нельзя до тѣхъ поръ, пока на рѣшеткѣ горитъ топливо.

Когда котелъ остынетъ, кочегаръ входить черезъ лазъ и отбиваетъ отъ стѣнокъ накипь, осторожно ударяя по ней молоткомъ и обращая вниманіе, чтобы слишкомъ сильными ударами не повредить шововъ. Отдѣливъ такимъ образомъ всю накипь, надо смети и выбросить грязь твердою щеткою, и вымазать стѣнки смолою или графитовымъ порошкомъ, разведеннымъ въ водѣ; послѣ чего можно котелъ наполнить водою, если онъ остылъ совершенно.

Въ горячій котель нельзя впускатъ холодной воды потому, что отъ быстраго охлажденія расшатываются и ослабѣваютъ швы.

Для предупрежденія осѣданія накипи употребляютъ различныя средства; такъ, напримѣръ, прибавляютъ къ водѣ картофель, смолу, дубильную кору, цинкъ, разныя соли и т. и. Кочегаръ не долженъ этого дѣлать безъ разрѣшенія механика, иначе можетъ испортить котель. За то кочегаръ долженъ заботиться о томъ, чтобы вода для питанія котла была возможно чиста, то есть хорошо отстоялась и, если можно, нагрѣлась немного.

2. Всѣ принадлежности котла должны быть всегда какъ внутри такъ и снаружи совершенно чисты; тогда только можно легко замѣтить всякия поврежденія и сейчасъ же ихъ исправить. Къ приборамъ требующимъ самой тщательной очистки принадлежать: водомѣрица трубка, трубка манометра, всѣ краны и клапаны. Всѣ эти части должно чистить снаружи возможно часто, а изнутри — послѣ каждого останова дѣйствія котла. Кромѣ того надо возможно часто очищать дымовые каналы и наружныя стѣнки котла. Зола

и сажа, осѣвшіе на стѣнкахъ котла, худо пропуская жаръ, ослабляютъ нагреваніе воды; отъ чего котелъ даетъ меньше пара; отъ засоренія же дымовыхъ каналовъ ослабляется тяга.

3. Кочегаръ долженъ быть всегда убѣжденъ въ исправности всѣхъ приборовъ котла, иначе онъ можетъ причинить много бѣды, когда ему вдругъ понадобится приборъ, который окажется неисправнымъ.

Въ этомъ отношеніи онъ долженъ своевременно и возможно часто перепробовать и проверить ихъ дѣйствіе, особенно предохранительныхъ клапановъ, питательныхъ приборовъ, водомѣрной трубки, крановъ и манометра.

Въ исправности предохранительного клапана, который часто прикипаетъ къ гнѣзду, необходимо убѣдиться по крайней мѣрѣ два раза въ день, поднимая осторожно его рычагъ съ грузомъ.

Клапанъ этотъ не долженъ ни подъ какимъ видомъ парить; въ противномъ случаѣ, онъ быстро прикипаетъ и эту неисправность надо возможно скоро исправить притиркою гнѣзда наѣдакомъ.

Но самое главное правило, о которомъ кочегаръ не долженъ забывать, состоитъ въ томъ, что *никогда нельзя увеличивать грузъ на предохранительномъ клапанѣ или передвигать этотъ грузъ по рычагу*. Большинство взрывовъ паровыхъ котловъ происходить отъ слишкомъ сильнаго нагруженія предохранительного клапана. Питательный приборъ долженъ быть всегда готовъ давать воду въ достаточномъ количествѣ.

Чтобы убѣдиться подастъ-ли приборъ воду, достаточно открыть пробный кранъ на нагнетательной трубкѣ. Во время дѣйствія исправнаго насоса изъ крана должна брызгать вода.

Опытный кочегаръ легко узнаетъ, что приборъ подаетъ воду, приложивъ руку къ нагнетательной трубкѣ, которая во время питанія немножко дрожитъ.

Чтобы узнать даетъ-ли питательный приборъ достаточно воды, надо во время его дѣйствія посмотретьъ на показаніе водомѣрной трубки или стрѣлки поплавка. Если уровень воды подымается, то приборъ даетъ воды достаточно.

Въ противномъ случаѣ, надо осмотрѣть приборъ и исправить, если все это можно успѣть сдѣлать раньше, чѣмъ вода въ котлѣ понизится до опаснаго уровня; иначе надо остановить котелъ, прекративъ горѣніе въ топкѣ.

Въ исправности питательного прибора необходимо убѣдиться сейчасъ, какъ только уровень воды начнетъ опускаться ниже средняго его положенія.

Примѣчаніе. Уровень воды въ котлѣ подымается не только во время питанія котла, но также въ слѣдующихъ случаяхъ: а) во время растопки котла, отъ нагреванія воды, которая при этомъ увеличивается въ объемѣ; б) въ началѣ закипанія, отъ образующихся въ ней пузырьковъ пара, которые также увеличиваются въ объемѣ, и с) каждый разъ послѣ открытия паровыпусканаго клапана или крана или другаго отверстія въ котлѣ. Въ послѣднемъ случаѣ, вслѣдствіе выхода большаго количества пара сразу, давленіе въ котлѣ уменьшается, изъ воды выдѣлится много свѣжаго пара, который усиливъ кипѣніе и волненіе воды и тѣмъ подниметъ ее уровень.

Если-же въ указанныхъ случаяхъ уровень воды не поднимается, то это значитъ, что она истекаетъ сквозь стѣнки или, какъ говорятъ, котелъ даетъ течь.

4. Въ цѣлості стѣнокъ котла легко убѣдиться послѣ тщательнаго ихъ осмотра. Присутствіе течи или испаринъ въ мѣстахъ задѣланыхъ въ кладку можно узнать только послѣ разборки ея, въ мѣстахъ подверженныхъ болѣе сильному дѣйствію жара.

Мѣста, въ которыхъ происходить течь или испар-

рина, отъ дѣйствія воды быстро ржавѣютъ, особенно тѣ, которая нагрѣваются сильнѣ.

Замѣтивъ хотя-бы малѣйшую течь или испарину въ стѣнкахъ, необходимо возможно скоро исправить ихъ зачеканкою; это надо дѣлать тогда, когда котелъ остываетъ, чтобы во время дѣйствія не подвергать его опаснымъ сотрясеніямъ отъ удара.

Въ случаѣ, когда течь сплюна, надо совсѣмъ остановить дѣйствіе котла и приступить немедленно къ исправленію.

Повѣрка прочности стѣнокъ котла состоитъ, въ тщательномъ осмотрѣ всей ихъ поверхности, чтобы убѣдиться пѣтъ-ли мѣстъ разѣденій ржавчиною, пузырей или другихъ поврежденій. Всѣ эти недостатки легко замѣтить; въ случаѣ сомнѣнія можно убѣдиться при помощи тихихъ ударовъ молотка, который въ надежныхъ мѣстахъ издаетъ глухой звукъ.

Такія мѣста надо изслѣдовать буравчикомъ, про сверливая тоненькое отверстіе или углубленіе.

Самое вѣрное средство для повѣрки прочности стѣнокъ котла есть проба гидравлическимъ прессомъ. Производство пробы котловъ составляетъ обязанность механика, который долженъ ее производить по крайней мѣрѣ одинъ разъ въ годъ. Кочегаръ-же обязацъ присутствовать при пробѣ и, во время ея производства, можетъ просить механика дать пѣкоторые совѣты и указанія.

Если отъ послѣдней пробы котла прошло больше года, то кочегаръ обязанъ заявить объ этомъ кому слѣдуетъ.

6. Приведеніе парового котла въ дѣйствіе.

Убѣдившись въ томъ, что всѣ части и принадлежности котла чисты и исправны, кочегаръ приступаетъ

къ наполненію котла водою до черты, указанной на водомѣрной трубкѣ.

Въ то-же время пробуетъ, свободно-ли подымается и опускается дымовая заслонка. Тогда начнаетъ разводить огонь въ топкѣ и немедленно приступаетъ къ закрытию лаза (рабочаго отверстія), послѣ чего осматриваетъ всѣ части и ихъ соединенія, чтобы въ случаѣ если обнаружится течь, можно было, пока еще не нагрѣлась вода, тотчасъ-же исправить.

Какъ только вода запушила и давленіе пара начало рости, кочегаръ наблюдаетъ правильность показаний водомѣрной трубки и манометра.

Къ повѣркѣ питательного прибора надо приступать тотчасъ, послѣ того, какъ давленіе пара возрастеть до нормальнаго и онъ будетъпущенъ изъ котла въ машину, черезъ паровой клапанъ или кранъ.

Эти послѣдніе надо открывать не сразу, а постепенно—осторожно; иначе вслѣдствіе того, что давленіе пара въ котлѣ быстро уменьшается, вдругъ образуется много нового пара и давленіе сразу можетъ возрасти на столько сильно, что причинитъ взрывъ.

Примѣчаніе. Прежде чѣмъ развести огонь въ котлѣ, въ которомъ осталось много воды отъ прежней работы, необходимо доказать хоть немного свѣжей воды.

Такая предосторожность необходима, для устраненія возможности взрыва котла отъ слѣдующей причины:

Вода, прокипяченная и, значитъ, не содержащая воздуха, имѣть то свойство, что если ее держать въ совершенномъ спокойствіи и нагрѣвать, то она можетъ сильно нагрѣться и не образовать пара, или, какъ говорятъ, можетъ перегрѣться. Но чтобы заставить такую воду вдругъ образовать большое количество паровъ, достаточно чуть чуть взволновать ее, ударивъ напримѣръ по сосуду или бросивъ въ него песчинку.

Обыкновенная-же свѣжая питательная вода не имѣть этого свойства, такъ какъ она содержитъ въ

собѣ растворенный воздухъ, выдѣляющійся при нагрѣваніи въ видѣ пузырьковъ, которые взбалтываютъ всю массу постоянно и не даютъ ей перегрѣться.

Вода, оставшаяся въ котлѣ отъ прежней работы вовсе не содержитъ воздуха, а потому она можетъ перегрѣться, и отъ малѣйшаго сотрясенія вдругъ образовать такое количество пара, которое въ состояніи разорвать котель. Во избѣженіе этого слѣдуетъ къ такой водѣ прилитъ хоть немного свѣжей воды, всегда содержащей воздухъ.

хомъ, и произведетъ давлениѣ на все, что мѣшаетъ этому передвиженію.

Такимъ образомъ поршень передвинается отъ одного конца цилиндра до другаго, то есть, какъ говорять, сдѣлаетъ полный ходъ. Если, теперь наоборотъ, сообщитьъ съ воздухомъ отдѣленіе, котроое наполнилось паромъ и пустить свѣжій паръ во второе отдѣленіе цилиндра, то поршень станетъ передвигаться въ обратную сторону и сдѣлаетъ обратный ходъ. Повторяя по-перемѣнно такія же операции, получимъ каждый разъ передвиженіе поршня то въ одну то въ другую сторону. Свѣжій паръ будетъ поступать понеремѣнно, то въ одно то въ другое отдѣленіе цилиндра, и, произведя каждый разъ давлениѣ на поршень, будетъ уходить изъ цилиндра въ воздухъ при обратномъ движениѣ поршня.

Сила, съ которой поршень давитъ на все, что мѣшаетъ его передвиженію, равняется разности между давлениями, дѣйствующими на обѣ его стороны.

Эта сила будетъ тѣмъ больше, чѣмъ большее давлениѣ пара со стороны входа его въ цилиндръ и чѣмъ меньшее давлениѣ съ другой стороны, то есть со стороны выхода пара въ воздухъ.

Давлениѣ на поршень со стороны воздуха, то есть со стороны противоположной давлению пара, назовемъ, для краткости, *противудавленіемъ*.

Чтобы увеличить давлениѣ пара на поршень, надо увеличить давлениѣ его въ котлѣ, а чтобы умынить противудавленіе, надо сообщить паровой цилиндръ, не съ воздухомъ, но съ приборомъ, который сгущаетъ въ воду паръ, выходящій изъ цилиндра, и вытягиваетъ ее, образуя въ цилиндрѣ пустоту. Приборъ этотъ называется *холодильникомъ* или *конденсаторомъ*, потому что охлажденіе и сгущеніе въ воду пара, выходящаго изъ цилиндра, производится въ немъ помошью холодной воды.

Ступенчатый паръ виѣстѣ съ охлаждающею его во-

ЧАСТЬ II.

ОБЪ УХОДѢ ЗА ПАРОВОЮ МАШИНОЮ.

1. О паровой машинѣ.

Изъ парового котла паръ поступаетъ по паропроводной трубѣ въ цилиндръ паровой машины, называемый *паровымъ цилиндромъ*.

Въ стѣнкахъ цилиндра находятся отверстія, называемыя *паровыми оконками*.

Посредствомъ этихъ оконекъ и парораспределительного прибора можно сообщать паровой цилиндръ, по желанию, или съ паропроводной трубой, или съ наружнымъ воздухомъ.

Въ цилиндрѣ находится поршень, раздѣляющій впутреннее пространство на два отдѣленія. Каждое изъ этихъ отдѣленій имѣеть одно или два паровыхъ оконка.

Если паровой цилиндръ съ одной стороны поршия сообщить съ дѣйствующимъ паровымъ котломъ, а съ другой стороны съ наружнымъ воздухомъ, то давлениѣ съ обѣихъ сторонъ поршия будутъ различны.

Давлениѣ со стороны парового котла будетъ больше, вслѣдствіе чего поршень передвинается въ сторону оконка, сообщающаго цилиндръ съ наружнымъ возду-

дою выкачивается особымъ насосомъ, вслѣдствіе чего въ холодильникѣ получается пустота, и на поршень машины дѣйствуетъ только весьма незначительное противудавленіе. Машины, въ которыхъ паровой цилиндръ сообщается съ холодильникомъ, называются машинами съ охлажденіемъ пара, или машинами *низкаго давленія*, потому что они могутъ дѣйствовать даже при небольшомъ давлениі пара въ котѣ.

Машины, въ которыхъ паръ изъ цилиндра выходитъ въ воздухъ, называются машинами *безъ охлажденія* или машинами *высокаго давленія*, потому что они могутъ работать только при давлениі пара значительно болѣе, чѣмъ давленіе атмосферы.

Паръ, который произвѣль уже давление на поршень и выгоняется имъ изъ цилиндра, называется *отработавшимъ* или *мятымъ* паромъ.

Въ однѣхъ машинахъ паръ изъ котла впускается подъ поршень въ продолженіи всего его хода, и все время производить на него свое полное и одинаковое давлениѣ; слѣдовательно, онъ при выпускѣ изъ цилиндра имѣеть почти такое давлениѣ, какое имѣль при входѣ въ машину. Этого рода машины называются машинами *помло даоленія*.

Въ такихъ машинахъ мятый паръ, имѣющій болѣе давлениѣ, могъ-бы еще давить на поршень и производить работу; значитъ, онъ не вполнѣ отработалъ.

Въ другихъ машинахъ выпускъ пара въ цилиндръ прекращается *) раньше, чѣмъ поршень дойдетъ до конца хода, то есть паръ входитъ въ цилиндръ только въ продолженіе иѣкоторой части хода, остальную часть его поршень дѣлаетъ подъ давлениемъ замкнутаго и

расширяющагося въ цилиндрѣ пара. Давленіе-же такого пары тѣмъ менѣе, чѣмъ больше онъ расширяется, и поршень можетъ двигаться до тѣхъ поръ, пока давленіе пары не сдѣлается равнымъ противудавленію. Тогда поршень останавливается, потому что паръ не будетъ въ состояніи передвигать его дальше. Значитъ, паръ отработалъ вполнѣ.

Такія машины, въ которыхъ выпускъ свѣжаго пара подъ поршень на иѣкоторой части его хода прекращается, или отсѣкается, называются машинами съ отсѣчкою пара. Эти машины называютъ также машинами съ расширеніемъ пары, потому что въ нихъ паръ давитъ на поршень и въ то время, когда расширяется. Расширеніе пары должно быть тѣмъ болѣе, чѣмъ менѣе егопускается въ цилиндръ, то есть чѣмъ раньше происходитъ отсѣканіе, или отсѣчка пары. Длину пути, проходимаго поршнемъ отъ начала хода до мѣста, въ которомъ происходитъ отсѣчка пары, называютъ величиною отсѣчки. Длину-же оставльной части хода поршня называютъ величиною расширенія.

Чѣмъ менѣе величина отсѣчки, тѣмъ болѣе величина расширенія и тѣмъ лучше отработываетъ паръ. Но мы уже знаемъ, что расширеніе пары можетъ простираться только до тѣхъ поръ, пока давленіе расширяющагося пары не сдѣлается равнымъ противудавленію. Значитъ, расширеніе можетъ быть тѣмъ болѣе и паръ отработаетъ тѣмъ лучше, чѣмъ противудавленіе менѣе. Мы знаемъ также, что самое малое противудавленіе имѣютъ машины съ охлажденіемъ мятаго пары. Теперь легко заключить, что въ машинахъ съ расширеніемъ свѣжаго и съ охлажденіемъ мятаго пары получается наиболѣе работы, потому что въ нихъ паръ отрабатываетъ лучше всего.

На дѣйствіе этихъ машинъ расходуется менѣе всего пары, а слѣдовательно и топлива.

*) Прекращеніе выпуска пара въ паровой цилиндръ раньше, чѣмъ поршень дойдетъ до конца хода, производится посредствомъ парораспределительныхъ приборовъ, о которыхъ будетъ сказано ниже.

Машины-же безъ охлажденія и безъ расширенія расходуютъ больше всего пара и тоопива.

Машины безъ охлажденія но съ расширеніемъ расходуютъ тѣмъ меныше пара, чѣмъ больше его расширеніе. Если въ такихъ машинахъ можно перемѣнить величину расширенія, то машинистъ долженъ заботиться, чтобы эта величина была всегда возможно большая. Легко узнать, когда можно увеличить расширеніе.

Для этого надо во время движенія машины всегда держать паровпускной клапанъ совершенно открытымъ, и если машина движется слишкомъ быстро, то позакрывать этого клапана до тѣхъ поръ, пока еще можно увеличивать величину расширенія.

Иногда машинисты этого не дѣлаютъ, потому что легче закрыть клапанъ, чѣмъ постоянно смотрѣть за правильнымъ дѣйствиемъ распределительного прибора; но это бываетъ только тогда, когда машинистъ не знаетъ своего дѣла или лѣнится исполнять свои обязанности.

Для устраненія такихъ случаевъ, часто строить машины, въ которыхъ расширеніе измѣняетъ сама-же машина; ихъ называютъ машинами съ самодѣйствующимъ, перемѣннымъ расширеніемъ.

2. Уходъ за паровою машиною.

Уходъ за машиною состоитъ въ содержаніи всѣхъ ея частей въ чистотѣ и исправности, въ сознательномъ управлении дѣйствиемъ этихъ частей и въ исправленіи незначительныхъ ихъ поврежденій.

Мы не станемъ разматривать различныхъ формъ машинныхъ частей.

Машинистъ, принявший на себя обязанности, долженъ знать названіе главныхъ частей своей машины, и лучше познакомится, присмотрѣвшись къ нимъ, чѣмъ прочитавъ самое подробное ихъ описание. Объяснимъ

только назначеніе и дѣйствіе главныхъ частей машины, обращая особенное вниманіе на повѣрку правильности ихъ установка, на способы удержанія въ надлежащемъ положеніи и хорошемъ состояніи.

Главныя части паровой машины:

- 1) Паровой цилиндръ съ поршнемъ и поршневымъ стержнемъ.
- 2) Парораспределительный приборъ. Сюда относятся золотники и клапаны съ кулиссою или безъ нея.
- 3) Направляющія доски и салазки.
- 4) Коромысло, или балансиръ.
- 5) Шатунъ съ кривошипомъ и вадомъ.
- 6) Регуляторы.
- 7) Холодильники.
- 8) Приборы для смазки.

1. Паровой цилиндръ съ поршнемъ и поршневымъ стержнемъ.

Паровой цилиндръ состоитъ изъ чугунаго или стальнаго цилиндра, закрытаго съ обоихъ концовъ крышками, которая прикрѣпляются къ фланцамъ цилиндра помощью крылечныхъ болтовъ.

Въ стѣнкахъ парового цилиндра находятся два или четыре паровыхъ канала. Каждый каналъ открывается однимъ концомъ во внутрь цилиндра, у крышки его, такъ что паръ можетъ войти по каналу подъ поршень и тогда, когда онъ стоитъ у самой крышки. Другой конецъ парового канала открывается въ парораспределительную коробку. Такихъ коробокъ на каждомъ цилиндрѣ иногда четыре, чаще двѣ а обыкновенно одна, общая для обоихъ паровыхъ каналовъ. Въ послѣднемъ случаѣ, дно коробки, въ которомъ сдѣланы два отверстія паровыхъ каналовъ, или паровысокий оконка, имѣтъ еще третье отверстіе, называемое паровысокий

нымъ окошкомъ. Это отверстіе помѣщается между паропускными окошками и сообщается съ пароотводной трубой посредствомъ отдѣльного канала.

Дно парораспределительной коробки называютъ личей.

Паровой цилиндръ находится въ хорошемъ состояніи:

во 1-хъ, когда онъ хорошо установленъ;

во 2-хъ, когда внутреннія его стѣнки совершенно цилиндрическія;

въ 3-хъ, когда они ровны;

въ 4-хъ, когда цилиндръ снабженъ въ нижней части продувными кранами;

въ 5-хъ, когда онъ покрытъ обшивкою, дурно проводящую тепло.

1-ое. Паровой цилиндръ можно считать хорошо установленнымъ, когда ось его совпадаетъ съ осью поршневаго стержня и вала и вообще съ осью машины, то есть когда ось цилиндра лежитъ по уровню, но отвѣсу или подъ надлежащимъ уклономъ, сообразно тому, какой цилиндръ: горизонтальный, вертикальный или же наклонный.

Для повѣрки правильности установка *горизонтальнаго цилиндра* поступаютъ слѣдующимъ образомъ *):

Снимаютъ крышки, вынимаютъ поршень и протягиваютъ внутри цилиндра длинную, тонкую, крѣпкую и ровную нить. Натягиваютъ ее и укрѣпляютъ концы


къ доскамъ, помѣщеннымъ между распорками. Потомъ передвигаютъ нить такимъ образомъ, чтобы она проходила черезъ середину цилиндра; для чего отмѣряютъ крумъ-циркулемъ половину внутреннаго поперечника каждого изъ двухъ отверстій цилиндра и передвигаютъ осторожно нить до тѣхъ поръ, пока разстояніе отъ нити до краевъ отверстій цилиндра не будетъ вездѣ равно величинѣ, отмѣренной крумъ-циркулемъ; какъ это показано на чертежѣ № 4.

Тогда нить представитъ собою ось цилиндра, и, приложивъ осторожно къ ней ватерпасъ или уровень, легко узнать, правильно ли лежитъ ось цилиндра.

Если нить не лежитъ по уровню, то надо или подпилить лапы цилиндра или подложить подъ нихъ пластинки подкладки. Случай этотъ встрѣчается только тогда, когда фундаментъ, на которомъ расположена рама цилиндра, осадить неправильно въ одинъ мѣстѣ.

Желая повѣрить правильность установка *вертикальнаго цилиндра*, поступаютъ слѣдующимъ образомъ. Снявъ обѣ крышки и вынувъ поршень, пропускаютъ черезъ цилиндръ лотъ съ тонкою, ровною нитью, и передвигаютъ его до тѣхъ поръ, пока нить не пройдетъ черезъ середину верхнаго отверстія цилиндра; это достигается при помощи крумъ-циркуля, совершенно такъ-же, какъ при повѣркѣ гори-

Черт. 4.



*) Повѣрку правильности положенія цилиндра обыкновенно дѣлаютъ значительно проще, вставляя въ отверстія деревянныя или желѣзныя дощечки, просверливая въ нихъ тоненькия дырки и протягивая черезъ нихъ нитку. Но этотъ способъ недостаточно точный на случай, когда хотятъ одновременно проверить положеніе стержня и вала, что всегда почти требуется. Вотъ почему мы указываемъ только на болѣе точные способы.

зоптального цилиндра. Если при этомъ нить лота проходитъ и черезъ середину нижняго отверстія цилиндра, то онъ установленъ вѣрно.

Иногда нельзя снять нижней крышки цилиндра. Въ этомъ случаѣ надо на внутренней ея сторонѣ отмѣтить середину, если же нельзя и этого сдѣлать, тогда надо на дно положить доску и на ней сдѣлать мѣтку. Опустивъ тогда въ цилиндръ лотъ и уставивъ остроконечникъ лота надъ мѣткой, промѣряютъ крумъ-циркулемъ разстояніе отъ нити до краевъ верхняго отверстія. Если оно вѣдѣ равно половинѣ понеречника этого отверстія, то цилиндръ установленъ вѣрно.

Проверка наклоненію цилиндра производится тоже при помощи нити, совершенно такъ-же, какъ и горизонтального цилиндра. Разница только въ томъ, что вместо уровня прикладываютъ къ нити угольники съ отвесомъ. На этомъ угольнике отмѣчена линія, представляющая тотъ уголокъ, по которому должна быть расположена машина. Если приложить эту линію къ нити, то отвесъ долженъ совпадать со своею чертою.

Бывають случаи, что, при вышеописанныхъ по-вѣриахъ, никакъ нельзя установить нить на середину отверстія цилиндра. Это указываетъ на то, что отверстія эти не правильно высуверлены и тогда надо провѣрить, представляютъ-ли внутреннія стѣнки правильный цилиндръ.

2-ое, Правильность формы внутренней стѣнки цилиндра легко провѣритъ крумъ-циркулемъ, измѣряя понеречники въ разныхъ мѣстахъ; какъ это показано на чертежѣ № 5, гдѣ цилиндръ представленъ разрѣзан-нымъ вдоль оси.

Если пожки крумъ-циркуля одинаково влочно пристаютъ, во всѣхъ мѣстахъ, къ стѣнкамъ цилиндра, то онъ правильны.

Въ противномъ случаѣ цилиндръ плохо высуверленъ или его стѣнки истерлись и тогда его надо разсвер-

лить, если можно, или замѣнить другимъ; потому что потеря въ такомъ цилиндрѣ можетъ стоить дороже, чѣмъ новый цилиндръ.

3-е. Неровности на внутренніихъ стѣнкахъ парового цилиндра могутъ произойти:

- отъ плохой его отдулки или отъ нехорошаго качества чугуна;
- отъ разѣданія стѣнокъ кислою водою;
- отъ твердаго тѣла, попавшаго во внутрь цилиндра;
- отъ пеисправности пружинъ и д.) отъ пеисправности поршневаго стержня.


а) Плохую отдулку и нехорошее качество чугуна легко замѣтить на новой, чистой поверхности стѣнки, на которой, въ этомъ случаѣ, видны штрихи и углубленія или свищи и пятна.

б) Разѣданіе водою обнаруживается неровностью поверхности стѣнокъ особенно на петрующихъ частяхъ цилиндра; какъ напримѣръ крышкахъ, паровыхъ кампалахъ, на поршнѣ и т. п.

в) Твердое тѣло можетъ попасть въ цилиндръ:
 1) по непроизительной небрежности машиниста, неочищившаго хорошо цилиндръ послѣ починки; 2) при поломкѣ пружины, поршня или болта; наконецъ 3) въ цилиндръ можетъ попасть песокъ или другое тѣло, увлеченое паромъ изъ паропроводной трубы.

Въ всѣхъ этихъ случаяхъ во время движенія поршня слышень стукъ или скрежетъ въ цилиндрѣ; тогда необходимо впустить много масла во внутрь цилиндра, а если это сейчасъ не поможетъ, остановить машину и осмотрѣть внутреннія стѣнки.

Черт. 5.



г) Поршневыя пружины находятся въ неисправности:
 1) если онѣ сдѣланы изъ слишкомъ твердаго металла;
 2) если онѣ слишкомъ сильно нажаты къ стѣнкамъ цилиндра и 3) если онѣ не плотно пристаютъ къ этимъ стѣнкамъ.

Пружины, сдѣланыя изъ слишкомъ твердаго металла, быстро истираютъ стѣнки цилиндра, образуя на нихъ продольныя бороздки; при этомъ часто приходится натягивать пружины. Въ такомъ случаѣ надо замѣнить пружины новыми, изъ болѣе мягкаго металла.

Отъ слишкомъ сильного нажатія пружинъ къ стѣнкамъ цилиндра тѣ и другія быстро истираются, поверхности ихъ покрываются поперечными бороздками, особенно, если цилиндръ плохо смазывался. Въ этомъ случаѣ при каждой смазкѣ замѣчается ускореніе движенія машины.

Слишкомъ сильно нажатыя пружины необходимо ослабить даже и въ томъ случаѣ, если бы онѣ не истирали стѣнку цилиндра; потому что такія пружины мѣшаютъ движенію поршня, поглощая много работы, и требуютъ очень много смазки.

Если нельзя ослабить пружинъ, то ихъ нужно замѣнить новыми.

Поршневыя пружины тогда пристаютъ плотно къ стѣнкамъ цилиндра, когдапущенный подъ поршень паръ, не проходитъ между пружинами и стѣнками цилиндра. Эту повѣрку дѣлаютъ слѣдующимъ образомъ:

Снимаютъ одну крышку цилиндра и закрѣпляютъ прочно маховикъ, кривошипъ или стержень, чтобы при впускѣ пара подъ вторую крышку поршень не могъ сдвинуться съ мѣста и причинить ушибъ или обжоги наблюдающему.

Затѣмъ накаляютъ паръ и смотрятъ, не проходитъ ли онъ между стѣнками пружинъ и цилиндра. Операцию эту повторяютъ несколько разъ, устанавливая поршень въ разныхъ мѣстахъ.

Если при однихъ положеніяхъ поршня паръ проходитъ въ какомъ либо мѣстѣ, а при другихъ — нѣтъ, или проходитъ но не въ томъ же мѣстѣ, то неисправность приставанія пружинъ можетъ происходить отъ несовершенной правильности формы стѣнокъ цилиндра, или отъ неправильнаго установа поршневаго стержня, или отъ слабаго нажатія пружинъ.

Тогда повѣряютъ правильность формы стѣнокъ цилиндра (см. стр. 54) и положенія поршневаго стержня (см. стр. 59); если при этомъ все окажется въ исправности, то приступаютъ къ натягиванію пружинъ.

Существуютъ двѣ системы поршневыхъ пружинъ. Однѣ нажимаются къ стѣнкамъ цилиндра собственою своею упругостью, другіе — помощью вспомогательныхъ пружинъ, натягиваемыхъ болтами.

Натягивание пружинъ первого рода производится слѣдующимъ образомъ: снимаютъ пружину, опираютъ ее на деревянную доску и, поворачивая, ударяютъ осторожно молоткомъ по всей внутренней стѣнкѣ пружины. Отъ ровныхъ и слабыхъ ударовъ, пружина неминуемо выпрямляется, то есть ея поперечникъ увеличивается. Удары должны быть на столько слабы, чтобы, отъ прохода молоткомъ по всей длине пружины только одинъ разъ, ея поперечникъ, на каждые 20 дюймовъ длины, увеличился бы не болѣе, чѣмъ на десятую часть дюйма. Тогда насаживаютъ пружину на поршень, сжимаютъ ее, и, вставивъ въ цилиндръ, повѣряютъ плотность прилеганія ея къ стѣнкамъ способомъ указаннымъ выше.

Если паръ проходитъ только въ некоторыхъ мѣстахъ, то ихъ отмѣчаютъ мѣломъ и при натягиваніи по нимъ неударяютъ молоткомъ. Операциіи эти повторяютъ до тѣхъ поръ, пока паръ не перестанетъ проходить между стѣнками пружины и цилиндра; при чёмъ довольноствуются тѣмъ, чтобы паръ непроходилъ съ силою. Такая пружина обойдется и будетъ держать плотно.

Не слѣдуетъ однако пригонять пружину слишкомъ плотно, чтобы тѣмъ не нажать ее очень сильно къ стѣнкамъ цилиндра.

Когда пружину можно патягивать болтами, тогда не вынимаютъ поршня, а снимаютъ только одну крышку цилиндра и крышку поршня; завинчиваютъ посемножку всѣ болты и наблюдаютъ, чтобы края тѣла поршня находились на равномъ разстояніи отъ стѣнокъ цилиндра. Закрѣпивъ тогда на мѣстѣ маховикъ, кривошипъ или стержень, пускаютъ съ другой стороны поршня паръ, и замѣчаютъ мѣста, въ которыхъ опять проходитъ. Въ этихъ мѣстахъ завинчиваютъ еще семножко болты, поступая такимъ образомъ до тѣхъ поръ, пока паръ не перестанетъ проходить сильно, то есть съ большою быстротою.

д) Поршиневой стержень находится въ исправности: 1) когда онъ совершенно прямой; 2) когда имѣеть везде одинаковую толщину и 3) когда онъ расположень по оси цилиндра.

Приложивъ къ стержню совершенно ровную линейку или натянутую нитку, и посмотрѣвъ на него сбоку, подъ свѣтъ, легко увидѣть прямой-ли стержень или кривой.

Въ послѣднемъ случаѣ линейка или нить не вездѣ пристаютъ плотно ко стержню.

Недиагновскую толщину стержня легко узнать па ходу машины; достаточно немного замѣтать сальники. Если при однотомъ положеніи поршня паръ не проходитъ а при другомъ проходитъ, то стержень — не одинаковой толщины. Въ чёмъ легко убѣдиться, промѣряя крумъ-циркулемъ толщину стержня по всей его длини.

Поршиневой стержень расположень не по оси цилиндра, когда одна часть внутренней стѣнки цилиндра петрата а другая противоположная ей гладка и чиста. Повѣрка правильности расположенія стержня производится слѣдующими способами:

Первый способъ; когда стержень расположень горизонтально. Снимаютъ крышки, вынимаютъ поршень и стержень и протягиваютъ нитку черезъ цилиндръ и втулку головки стержня. Нитку патягиваютъ и устанавливаютъ, помошью крумъ-циркуля, на серединѣ отверстій цилиндра совершенно такъ-же, какъ при повѣркѣ горизонтальности цилиндра (см. стр. 53). Если при этомъ нитка пройдетъ черезъ самую середину втулки *) при ея трехъ различныхъ положеніяхъ, то стержень расположенъ вѣрно. Въ противномъ случаѣ надо повѣрить положеніе самой втулки стержня (см. стр. 60) и если она окажется расположеною вѣрно, то надо переставить направляющія.

Второй способъ; когда стержень расположень отвѣсно и машина съ коромысломъ.

Снимаютъ одну или обѣ крышки цилиндра, вынимаютъ поршень и стержень; затѣмъ устанавливаютъ коромысло въ верхнемъ, среднемъ и нижнемъ его положеніяхъ и каждый разъ опускаютъ лотъ черезъ втулку стержня и цилиндръ, направляя пить его такимъ образомъ, чтобы она прошла черезъ середину отверстій цилиндра. Эта операциѣ дѣлается совершенно такъ же, какъ при повѣркѣ положенія вертикального цилиндра. Если, при всѣхъ трехъ положеніяхъ коромысла, нить лота пройдетъ и черезъ середину отверстія втулки стержня, то опять расположень правильно. Въ противномъ случаѣ надо повѣрить расположеніе коромысла.

Третій способъ; когда цилиндръ вертикальный, а машина съ кривошипомъ и шатуномъ. Въ этомъ случаѣ повѣрка стержня производится совершенно такъ же

*) Нитка пройдетъ черезъ середину втулки, если она проходитъ черезъ середину ея отверстій; что легко узнать крумъ-циркулемъ, измѣряя разстоянія отъ нитки до краевъ отверстій втулки.

какъ и въ первомъ, только вмѣсто натягиванія нити опускается прямо лотъ.

Во всѣхъ этихъ трехъ случаяхъ, надо прежде всего повѣрить положеніе поршневой втулки; для чего вставляется въ отверстіе втулки дощечка, на которой отыскивается, помошью циркуля, середина втулки и измѣряется, помошью кружъ-циркуля, разстояніе отъ этой серединѣ до стѣнки цилиндра въ различныхъ мѣстахъ и положеніяхъ поршия. Если эти разстоянія вездѣ равны, то втулка поршия лежитъ вѣрно.

Иногда стержня нельзя вынуть изъ поршия; тогда эта повѣрка можетъ быть сдѣлана простыми измѣрениями*) разстояній отъ стержня до стѣнокъ цилиндра при различныхъ положеніяхъ поршия. Если эти разстоянія равны, то можно довольствоваться и этимъ.

Примчаніе. Всѣ вышеописанныя операции весьма затруднительны и часто стараются замѣнить ихъ болѣе простыми но менѣ точными пріемами.

Отъ правильности расположения описанныхъ частей цилиндра зависитъ, правильность дѣйствія всей машины, ея прочность, и цѣлость; поэтому всѣ описанные повѣрки должны производиться возможно тщательно и съ терпѣніемъ.

Циркуля должны имѣть острыя ножки, нитки должны быть тонкія, ровныя и крѣпкія. Промѣриванія надо производить по нѣскольку разъ, не торопясь, и, прежде чѣмъ приступить къ исправленію невѣрности, необходимо хорошенько убѣдиться въ ея существованіи.

4-ое. Паровой цилиндръ долженъ имѣть продувные краны, расположенные въ крышкиахъ возможно ниже, чтобы вода, склоняющаяся въ цилиндръ, могла быть отведена наружу. Вода эта склоняется въ цилиндръ отъ охлажденія пара, и если идти продувныхъ крановъ,

то она не можетъ успѣтъ выйти изъ цилиндра черезъ паровые каналы*). Тогда поршень ударить въ воду и прижметь ее къ крышкѣ. Вода не сжимается почти вовсе, вслѣдствіе чего ударъ поршня передается водою же крышкѣ и эта послѣдняя можетъ быть вышиблена; что случается довольно часто. Если крышка очень прочна, то отъ удара можетъ сломаться стержень или другая часть машины. Машинистъ долженъ позаботиться, чтобы продувные краны были на мѣстѣ и всегда въ исправности.

5-ое. Извѣстно, что отъ охлажденія уменьшается давленіе пара, а съ нимъ вмѣстѣ и его работа. Въ силу этого обстоятельства паровой цилиндръ покрывается снаружи обшивкою, которая предохраняетъ отъ охлажденій стѣнки цилиндра а значитъ и паръ, въ немъ заключенный:

Обшивка эта должна быть сдѣлана изъ материала, худопроводящаго теплоту, особенно это необходимо для цилиндровъ съ двойными стѣнками, между которыми пускается свѣжій паръ. Такія стѣнки составляютъ, такъ называемую *паровую оболочку* или *рубашку*; они охлаждали бы паръ еще сильнѣе, чѣмъ простыя стѣнки, если бы ихъ не покрыть какъ слѣдуетъ.

2. Парораспределительные приборы.

Парораспределительные приборы служатъ для надлежащаго распределенія пара въ паровомъ цилиндрѣ; то есть для впусканія и выпусканія пара такимъ образомъ, чтобы заставить поршень двигаться поперемѣнно то въ одну, то въ другую сторону. Приборы эти составляютъ самую главную часть паровой машины и

*) Помощью кружъ-циркуля.

*) Ниже увидимъ, что эти каналы закрываются не много раньше, чѣмъ поршень подойдетъ къ крышкѣ.

мы разсмотримъ подробно тѣ изъ нихъ, которые чаще всего встречаются.


Къ числу такихъ принадлежать:

- а) Простой золотникъ,
- б) Двойной золотникъ.
- в) Золотникъ Майера.
- г) Клапаны.
- д) Золотники съ кулисами Стифенсона и Гуча.

а) простой золотникъ.

Простой золотникъ представляетъ ящикъ безъ крышки, лежащий вверхъ дномъ въ золотниковой коробкѣ, полями на лицъ цилиндра, по которой можетъ двигаться въ одну или другую сторону помошью эксцентрика съ тягою. На чертежѣ № 6 представленъ золотникъ с, лежащий въ золотниковой коробкѣ, а на

Черт. 6.




с — золотникъ; д — скоба съ винтомъ; е — золотниковый стержень; а, а — паропускныя окошка; б — паровыпускное окошко; г — каналъ, ведущий въ пароотводную трубу.

чертежѣ № 7 тотъ же золотникъ въ увѣличеніиомъ видѣ, отдельно.

Эксцентрикъ состоитъ изъ двухъ частей: изъ шайбы, насаженной на валу и изъ хомута вращающагося около шайбы и соединенного съ тягою, какъ показано на чертежѣ № 10; см. ниже о кулисахъ.

Втулка выверлена въ шайбѣ не по серединѣ а на пѣкоторомъ отъ нея разстояніи. Разстояніе отъ сере-

Черт. 7.



с — золотникъ; д — скоба съ винтомъ; е — золотниковый стержень; и и — лица; о — внутренняя перекрышь; л — вѣшняя перекрышь; а, а — паропускныя окошка; б — паровыпускное окошко. г — каналъ, ведущий въ пароотводную трубу

дны втулки до середины шайбы, называется *длиною эксцентрика* или *эксцентросистемой* его. При вращеніи шайбы, ея середина описываетъ кругъ, котораго по-перечникъ равенъ удвоенной длине эксцентрика.

Линія, проходящая черезъ середины шайбы и ея втулки, называется осью эксцентрика. Шайба, вращающаяся въ хомуть, передвигаетъ его съ одной стороны на другую и обратно, на величину, равную длине поперечника круга, описанного серединою шайбы; следовательно хомутикъ, а съ нимъ тяга и золотникъ, передвигаются туда и назадъ, при каждомъ оборотѣ вала, на величину, равную удвоенной длине эксцентрика.

Движущійся такимъ образомъ золотникъ, то закрываетъ собою все три оконца, то открываетъ въ коробку одно изъ крайнихъ, то открываетъ другое изъ

нихъ. Среднее паровыпускное окошко всегда открыто во внутрь золотника и никогда не сообщается съ коробкою, въ которую поступает изъ котла паръ.

Когда золотникъ закрываетъ всѣ три окошка, то паръ изъ коробки не можетъ попасть въ цилиндръ; но если золотникъ передвигается такъ, что открывается, напримѣръ, правое окошко, то паръ войдетъ подъ поршень съ правой его стороны. Въ это время во внутрь золотника откроется лѣвое паровое окошко и соединить лѣвую часть цилиндра съ паровыпускнымъ оконкомъ, вслѣдствіе чего паръ, находящійся съ лѣвой стороны поршня, выйдетъ въ паровыпускную трубу и тогда поршень начнетъ передвигаться съ правой стороны въ лѣвую.

Передвившъ золотникъ въ обратную сторону, то есть открывъ въ коробку лѣвое окошко, а во внутрь золотника правое окошко, получимъ движение поршня въ обратную сторону.

Если бы поля золотника имѣли ширину равную ширинѣ окошекъ, то они закрывали бы всѣ окошки только на одно мгновеніе, именно тогда, когда золотникъ стоять бы на серединѣ своего хода. На это мгновеніе паръ не поступалъ бы въ цилиндръ, и поршень стоять бы въ концѣ своего хода, т. е. въ мертвой точкѣ; кривошлипъ стоять бы по направлению оси цилиндра, а ось эксцентрика подъ прямымъ къ нему угломъ. Но обыкновенно поля золотника дѣлаются шире окошекъ для того, чтобы онѣ закрывались плотно и, главное, чтобы можно было выпускать паръ изъ подъ поршня и превращать выпускъ свѣжаго пара раньше, чмъ поршень придетъ въ мертвую точку. Это послѣднее условіе необходимо для спокойнаго перехода поршня черезъ мертвые точки и для экономіи пара.

Величина, на которую поля золотника дѣлаются шире паровыхъ окошекъ называется *перекрышию* золотника, при чмъ уширениія полей съ внутренней стороны

золотника называются *внутреннемъ* перекрышию, а съ варужной стороны *наружнмъ* перекрышию.

Когда поршень находится въ мертвой точкѣ, то золотникъ съ перекрышию не можетъ стоять на серединѣ своего хода, потому что онъ тогда закрываетъ паровыпускное окошко и можетъ открыть его и впустить паръ подъ поршень только тогда, когда этотъ послѣдній пройдетъ уже нѣкоторую часть своего хода, а не въ самомъ началѣ его. Тоже самое было-бы и съ выпускскомъ пара съ другой стороны поршня. Кромѣ того, для равномѣрности хода золотникъ надо установить такъ, чтобы паръ могъ войти даже раньше, чмъ поршень начнетъ ходъ отъ мертвой точки. Поэтому надо золотникъ, стоящій на серединѣ хода, передвинуть по направленію отъ мертвой точки поршня на нѣкоторую величину, и установить такъ, чтобы паровое окошко, лежащее ближе этой точки, было уже немножко открыто въ то время, когда поршень стоять еще въ соотвѣтственной мертвой точкѣ.

Величина, на которую, при этомъ, должно быть открыто паровыпускное окошко, называется *опереженіемъ золотника со стороны выпуска пара*; а величина на которую, при этомъ, открывается другое паровыпускное окошко во внутрь золотника, называется *опереженіемъ со стороны выпуска пара*.

Уголъ, на который надо повернуть шайбу экспен-трика, чтобы передвинуть золотникъ отъ средняго его положенія, до положенія, въ которомъ онъ даетъ надлежашее опереженіе, называютъ *умозъ опереженія*.

Во время одного передвиженія поршня отъ мертвой точки, золотникъ сначала двигается въ ту же сторону что и поршень, и открываетъ совершенно паровыпускное окошко; послѣ чего начнетъ двигаться въ обратную сторону, и закроетъ постепенно это окошко; тогда прекратится выпускъ пара, который начнетъ расширяться въ цилиндрѣ, продолжая это до тѣхъ поръ,

пока золотникъ не передвинется на столько, что сквозное окошко откроется во внутрь его и отработавший паръ уйдетъ въ пароотводную трубу. Это сдѣлается незадолго до прихода поршня во вторую мертвую точку и тѣмъ раньше, чѣмъ больше опереженіе со стороны выпуска; послѣ чего начнется такимъ-же порядкомъ обратный ходъ поршня.

Примѣчаніе. Расширение пара будетъ продолжаться тѣмъ дольше, чѣмъ промежутокъ времени отъ закрытія окошка до открытия его во внутрь золотника будетъ больше, то есть чѣмъ шире поля золотника, значитъ, чѣмъ больше лиѣвшая и внутренняя перекрыши. Пере-крыши внутренняя дѣлается меньше вѣнцовой, для того чтобы мятый паръ началъ выходить изъ подъ поршня раньше, чѣмъ свѣжій паръ выйдетъ съ другой его стороны.

Поворотъ золотника производится слѣдующимъ образомъ. Помѣщаютъ золотникъ въ коробку и укрѣпляютъ къ нему стержень, пропущенный черезъ сальникъ коробки.

Стержень соединяютъ съ тягою эксцентрика, свободно насаженного на валъ. Поворачиваются за тѣмъ шайбу эксцентрика такимъ образомъ, чтобы ось его лежала какъ разъ по направлению къ золотнику, и павинчиваютъ натяжной винтъ золотниковаго стержня до тѣхъ поръ, пока золотникъ не откроетъ вполнѣ паровое окошко, лежащее ближе къ эксцентрику. Тогда поворачиваются шайбу эксцентрика ровно на полъ оборота и смотрятъ, открылось ли въ это время второе паровое окошко? Если опо неоткрылось вполнѣ, то значитъ длина эксцентрика мала; если-же оно открылось вполнѣ и къ тому еще край поля золотника удалился отъ края этого окошка, то эксцентрикъ слишкомъ длиненъ.

Эту невѣрность можно устранить установивъ новаго эксцентрика, болѣе длиннаго или болѣе короткаго, чѣмъ существующій на половину ошибки, замѣченной при повѣркѣ.

Въ случаѣ незначительной ошибки или трудности достать новый эксцентрикъ невѣрность исправляютъ отчасти, слѣдующимъ образомъ: измѣряютъ длину ошибки *) циркулемъ и отпускаютъ или натягиваютъ натяжной винтъ до тѣхъ поръ, пока золотникъ не передвинется на половину величины измѣренной ошибки.

Установка золотника. Повѣривъ золотникъ, можно приступить къ его установке, который производятъ слѣдующимъ образомъ.

Поворачиваютъ маховикъ или крикошинъ такъ, чтобы поршень притягъ въ мертвую точку, и вращаютъ шайбу эксцентрика **) по направлению вращенія машины, до тѣхъ поръ, пока золотникъ не начнетъ открывать паровысокое окончко, лежащее на той сторонѣ гдѣ стоитъ поршень.

Величина, на которую должно быть при этомъ открыто паровысокое окошко, составить опереженіе со стороны выпуска. Она дѣлается отъ одной сороковой до одной шестидесятой части всей ширины окошка.

Чѣмъ меньше машина и чѣмъ меньше скорость съ движеніемъ, тѣмъ меньше и эта величина; вообще она всыма незначительна и едва замѣтна.

Установивъ золотникъ приблизительно на это опереженіе, (которое измѣряютъ), закрѣпляютъ временно шайбу на валу и вращаютъ въ сторону движенія машины до тѣхъ поръ, пока поршень не придетъ во вторую мертвую точку. Если величина опереженія у втораго окошка окажется та же, что и у перваго, то золотникъ установленъ вѣрно; тогда отмѣчаютъ положеніе шайбы эксцентрика и закрѣпляютъ ее на валу окончательно.

*) то есть величину, на которую при повѣркѣ золотника не открылось второе окошко, или величину, на которую край поля золотника удалился отъ края окошка.

**) не вращая вовсе вала.


Если же опереженіе у втораго окошка получится больше или меньше, чѣмъ было у первого, то передвигаютъ пеможко шайбу и золотникъ такимъ образомъ, чтобы это опереженіе соотвѣтственно уменьшилось или увеличилось на половину разности между полученными величинами опереженій.

Тогда снова повертываютъ валъ, съ временно закрытымъ окошкомъ, на полъ оборота и пропѣряютъ величины опереженій до тѣхъ поръ, пока обѣ не сдѣлаются равными для обоихъ окошекъ.

б) двойной золотникъ.

Двойной золотникъ состоитъ изъ двухъ частей. Нижняя, представляющая обыкновенный золотникъ съ двумя щелями въ концевыхъ толстыхъ стыкахъ, называется *распределительнымъ золотникомъ*. На ней лежитъ вторая часть, имѣющая видъ пластины, помощью которой можно закрывать то одну то другую щель.

Черт. 8.



a — распределительный золотникъ; *b* — расширительный золотникъ; *c* — щели; *d* — стержни золотниковъ.

Это, такъ называемый, *расширительный золотникъ*. Каждый изъ этихъ золотниковъ соединяется, посредствомъ стержня и тяги, съ отдельнымъ эксцентрикомъ.

Распределительный золотникъ дѣйствуетъ совер-

шенно такъ-же, какъ простой, вышеописанный золотникъ безъ перекрыши. Расширительный-же золотникъ опережаетъ его при движениі и закрываетъ то одну, то другую щель раньше, чѣмъ распределительный придется къ концу своего хода. Такимъ образомъ впускъ пара изъ золотниковой коробки въ цилиндръ, черезъ щели золотника, прекращается раньше, чѣмъ поршень дойдетъ до мертвой точки; следовательно, получится расширение пара. Чѣмъ больше опереженіе расширительного золотника, тѣмъ раньше будутъ закрываться щели распределительного золотника и тѣмъ больше будетъ расширение пара въ цилиндрѣ.

Повѣрка двойного золотника производится совершенно такъ-же, какъ и простаго, при чемъ надо обращать вниманіе на то, чтобы щели совпадали съ паровыми окошками*) и чтобы расширительный золотникъ лежалъ какъ разъ на серединѣ распределительного, въ то время, когда онъ стоитъ на серединѣ своего хода.

Установка двойного золотника производятъ слѣдующимъ образомъ. Прежде всего устанавливаютъ распределительный золотникъ.

Для этого устанавливаютъ поршень въ мертвую точку и врашаютъ шайбу распределительного золотника по направлению движенія машины до тѣхъ поръ, пока изъ щели золотника не покажется нѣкоторая часть того парового окошка, которое лежитъ ближе мѣста стоянія поршня. Эта то часть и будетъ опереженіемъ. Послѣ того закрѣпляютъ временно шайбу, и поворачиваютъ валъ машины до тѣхъ поръ, пока поршень не придется во вторую мертвую точку.

*) то есть чтобы, при каждомъ изъ двухъ крайнихъ положеній распределительного золотника, то одна, то другая изъ его щелей совпадали съ соответствующими паровыми окошками.

Если при этомъ во вторую щель золотника будетъ видна такая же часть второго парового окошка какая была видна при первомъ окошкѣ, то, значитъ, опереженіе съ обѣихъ сторонъ одинаково и распределительный золотникъ установленъ вѣрно; тогда его шайбу закрѣпляютъ. Въ противномъ случаѣ доводятъ золотникъ до того, чтобы опереженія были одинаковы; поступая при этомъ совершенно такъ-же, какъ при простомъ золотникѣ.

Установъ расширительного зототника производятъ такимъ образомъ: помѣстивъ его въ коробку и повернувъ шайбу въ то же самое положеніе, въ которомъ находится шайба распределительного золотника, такъ чтобы середины обоихъ золотниковъ совпадали другъ съ другомъ, новорачиваютъ шайбу расширительного золотника по направлению вращенія машины на чѣ-который уголъ и временно закрѣпляютъ шайбу; послѣ этого вращаютъ машину и наблюдаютъ движеніе расширительного золотника по поверхности распределительного. Для удобства этого наблюденія лучше всего посыпать распределительный золотникъ мелкими дресесными опилками. При вращеніи машины расширительный золотникъ сдвигаетъ опилки на стороны; если теперь промѣрить въ обѣ стороны разстоянія отъ середины золотника до мѣстъ, къ которымъ сдвинуты опилки, то легко убѣдиться въ правильности установа расширительного золотника, а именно: если эти разстоянія равны, то расширительный золотникъ установленъ вѣрно; а если неравны, то надо ослабить его шайбу и повернуть ее немножко въ ту сторону, по которой опилки сдвинуты ближе къ серединѣ, поступая такимъ образомъ до тѣхъ поръ, пока упомянутые разстоянія не сдѣлаются почти равными.

Въ двойномъ золотникѣ нельзя достигнуть, описаннѣмъ способомъ, совершенаго равенства этихъ раз-

стояній; но, сдѣлавъ ихъ почти равными, надо еще довести немножко золотникъ натяжнымъ винтомъ.

Описанныя операциіи дѣлаются иногда отчююю и послѣ многихъ передвиженій шайбы, достигаютъ падлежащее расположение золотника.

Отъ длины пластины расширительного золотника зависитъ продолжительность времени, въ теченіи котораго щели распределительного золотника закрыты, то есть, чѣмъ пластина длиннѣе, тѣмъ расширеніе пара продолжительнѣе — больше.

Иногда вместо плоской пластины устраиваютъ дугообразно-изогнутую, тогда верхнюю поверхность распределительного золотника дѣлаютъ вогнутую по формѣ пластины и щели на этой поверхности не параллельны, а подъ угломъ. Такой золотникъ носитъ название золотника Ридера; установъ его ничѣмъ не отличается отъ установа обыкновенного двойного золотника.

Встрѣчаются случаи, когда расширительный золотникъ установленъ въ отдельной коробкѣ, или же онъ замѣненъ клапаномъ. Установъ въ этихъ случаяхъ такой-же; надо только экспентрикъ расширительного золотника или, замѣняющаго его, клапана расположить такъ, чтобы, на извѣстномъ мѣстѣ хода поршия, они закрывали паропускное отверстіе.


Если расширительный клапанъ приводится въ движение отъ кулака, то его установъ производится такъ же; очемъ будетъ сказано при распределеніи пара посредствомъ клапановъ.

в) золотникъ майера.

Этотъ золотникъ отличается отъ предыдущихъ только тѣмъ, что расширительная часть его состоитъ не изъ одной а изъ двухъ рядомъ лежащихъ пластинъ, раздвигающихся или сдѣгивающихся отъ развинчивания

или свинчиванія ихъ, помошью стержня съ винтовою нарезкою. Нарезка идетъ отъ середины стержня въ двѣ противуположныя стороны.

Черт. 9.



a—распределительный золотникъ; *bb*—пластини расширительного золотника.

Развинчиваю, то есть удаляя пластины другъ отъ друга, получаемъ какъ-бы двойной золотникъ съ болѣе широкою пластиной, то есть дающій болѣе значительное расширение пара.

Свинчивая пластины, дѣлаемъ расширительный золотникъ болѣе короткимъ и получаемъ менѣе значительное расширение пара или вовсе его не получаемъ.

Винтовой стержень золотника можно завинчивать или отвинчивать когда угодно и такимъ образомъ перемѣнить величину расширенія пара во время движения машины.

Попытка установить золотника Майера производится совершенно такъ-же, какъ при обыкновенномъ двойномъ золотникѣ. Надо только обращать вниманіе, чтобы пластины были насажены на винтовомъ стержнѣ въ равномъ разстояніи отъ его середины, которая должна совпадать съ серединой распределительного золотника въ то время, когда шайбы эксцентриковъ лежатъ въ одинаковомъ положеніи.

Довольно часто распределительный золотникъ Майера имѣть верхнія отверстія щелей раздѣлены на два или на три узкія отверстія, соотвѣтственно которымъ на каждой изъ пластинъ расширительного золотника сделаны двѣ или три щели. Это раздѣленіе щелей на болѣе узкія имѣть цѣлью увеличить быстроту закрыванія окошекъ, т. е. прекращенія выпуска пара въ цилиндръ. Такое устройство не измѣняетъ способа установка золотниковъ, только немного затрудняетъ установку надлежащаго опереженія расширительного золотника.

г) клапаны.

Для распределенія пара посредствомъ клапановъ необходимо имѣть ихъ два рода; одни служить для выпуска пара, другіе для выпуска его изъ цилиндра. Первые называются паровпускными, вторые — паро выпускными клапанами.

Открытие клапановъ производится чаще всего при помощи кулаковъ, закрываніе же собственнымъ вѣсомъ или при помощи пружинъ.

Кулаки имѣютъ такую форму, что, при вращеніи ихъ, клапанъ подымается или опускается, то есть открываетъ окошко или закрываетъ его. Паровыпускные клапаны остаются открытыми почти на все время хода поршня а паровпускные обыкновенно только на нѣкоторую его часть. Остальную же часть хода они закрыты и паръ дѣйствуетъ расширеніемъ. Сообразно съ этимъ дѣлается форма кулаковъ. Паровыпускной кулакъ представляетъ на втулѣ утолщеніе, занимающее половину всей ея окружности. Паровпускные же кулаки занимаютъ обыкновенно менѣе половины обода втулки. Въ случаѣ, если надо перемѣнить длину времени, въ продолженіи которого паровыпускные клапаны закрыты, то есть измѣнить величину расширенія пара,

необходимо сдѣлать кулакъ постепенно съуживающійся по длинѣ. Передвигая тогда втулку съ кулаками, можно подводить подъ рычагъ клапана то болѣе узкую, то болѣе широкую часть кулака и такимъ образомъ увеличивать или уменьшать расширение. Время начала открытия паровпускнаго клапана должно быть во всякомъ случаѣ одно и тоже, то есть онъ долженъ открываться всегда пемногимъ раньше, чѣмъ поршень придетъ въ мертвую точку. Поэтому ребро кулака, которымъ онъ начинаетъ подымать клапанъ, то есть съ той стороны, въ которую онъ вращается, должно быть прямое и параллельное оси втулки.

Въ машинахъ съ переднимъ и заднимъ ходомъ должно быть для каждого клапана по два кулака, одинъ для передняго, другой для задняго хода; расположение этихъ кулаковъ должно быть сообразно съ направленіемъ вращенія машины.

Установивъ кулаковъ производить слѣдующимъ образомъ: устанавливаютъ поршень въ одну мертвую точку и кулаки, лежащіе ближе этой точки, вращаются по тому направленію, по которому долженъ вращаться ихъ валъ. Вращеніе продолжаютъ до тѣхъ поръ, пока паровпускной клапакъ не откроется совсѣмъ а паровыпускной не закроется.

Тогда эти кулаки закрѣпляютъ на валу и передвигаютъ поршень во вторую мертвую точку. Здѣсь поступаютъ совершенно также съ двумя другими кулаками.

Если все кулаки отлиты вмѣстѣ со втулкою, то достаточно тщательно установить только одну пару кулаковъ, другая же пара установится уже вѣрно сама собою.


д) КУЛІСЫ.

Установивъ простой золотникъ вышеописаннымъ способомъ, увидимъ, что ось его эксцентрика повер-

нута относительно кривошипа въ сторону вращенія машины болѣе чѣмъ на четверть оборота.

Если рядомъ съ этимъ эксцентрикомъ установимъ другой для этого же золотника, но предполагая, что машина должна вращаться въ обратную сторону, то увидимъ, что ось такого эксцентрика будетъ повернута относительно кривошипа тоже болѣе чѣмъ на четверть оборота, но въ сторону противуположную.

Черт. 10.



A — золотникъ; *B* — кулисса; *c* — пуговка золотниково-го стержня; *D* — рукоятка для кулиссы; *e, e* — тяги; *o* — эксцентрикъ; *M,N* — эксцентрики; *a* — шайба; *b* — хомутъ.

Соединяя такимъ образомъ золотникъ то съ первымъ, то со вторымъ эксцентрикомъ, получимъ вращеніе машины то въ одну, то въ обратную стороны, или, пожеланію, передний и задний ходы машины.

Для того, чтобы соединять съ золотникомъ одинъ или другой эксцентрикъ, служить дугообразная скоба, известная подъ названіемъ кулиссы Стифенсона, отъ имени ея изобрѣтателя.

Кулисса насажена на выступъ конца золотниково-
го стержня, называемый *пуговкою* или *камнемъ*, и мо-
жетъ по немъ свободно передвигаться вверхъ и внизъ.

Соединяя концы тягъ эксцентриковъ съ концами
кулиссы и передвигая ее вверхъ или внизъ, можно
приблизить конецъ тяги любого изъ двухъ эксцентри-
ковъ къ пуговкѣ и заставить его дѣйствовать на зо-
лотникъ; при чемъ другой эксцентрикъ не будетъ дѣй-
ствовать на этотъ золотникъ, качалъ только кулиссе
около оси пуговки.

При установѣ пуговки на середину кулиссы, оба
эксцентрика начнутъ качать ее около оси въ противу-
положныя стороны, удерживая золотникъ неподвижно
на серединѣ его хода; при чемъ этотъ послѣдній за-
кроетъ паровыя окошка цилиндра и поршень перестан-
нетъ двигаться, то есть машина остановится. Пере-
двигая теперь кулиссе постепенно вверхъ или внизъ,
заставимъ пуговку удаляться отъ середины кулиссы;
золотникъ тогда начнетъ передвигаться, получая все
больше и больше ходъ; паровицкія окошка будутъ
открываться все больше и болѣе продолжительное
время и выпускъ пара въ цилиндръ будетъ все продол-
жительнѣе, значитъ, расширение пара будетъ все
уменьшаться. Изъ сказаннаго слѣдуетъ, что передвигая
кулиссе обратно, то есть къ серединѣ, мы можемъ
увеличивать расширение, уменьшая выпускъ пара, и та-
кимъ образомъ управлять скоростью движенія машины.

Для передвиженія кулиссы служатъ рычаги и ру-
коятки.

Иногда кулисса неподнимается а укрѣпляется въ
серединѣ ея длины на оси. Тогда поднимается и опус-
кается пуговка золотниковаго стержня.

Такія кулиссы называются закрѣпленными или ку-
лиссами Гуча или еще обратными кулиссами, потому
что они обращены выпуклостью къ эксцентрикамъ а
не вогнутостью, какъ это есть въ кулиссе Стифенсона.

Дѣйствіе и установъ тѣхъ и другихъ кулиссе оди-
наковы.

Установъ кулиссы производятъ слѣдующимъ обра-
зомъ. Собравъ всѣ составныя части кулиссы повора-
чиваютъ шайбы эксцентриковъ такимъ образомъ, что-
бы ихъ оси были отклонены отъ кривошипа немногимъ
болѣе, чѣмъ на четверть оборота, одна въ сторону пе-
реднаго хода другая въ сторону заднаго хода машины.
Тогда закрѣпляютъ временно шайбы, подвѣшиваютъ ку-
лиссе на задній ходъ до самаго конца и вращаютъ
машину такъ, чтобы поршень пришелъ въ мертвую
точку.

Послѣ этого патягиваютъ натяжной винтъ золот-
никоваго стержня такимъ образомъ, чтобы паровицкое
окошко, лежащее ближе поршня, открылось на
небольшую величину (опереженіе) и переводить пор-
шень во вторую мертвую точку.

Если опереженіе у втораго окошка не будетъ то-
же самое что у перваго, то золотникъ доводятъ не-
много и снова передвигаютъ поршень въ первую
мертвую точку.

Эту операцию повторяютъ до тѣхъ поръ, пока ве-
личины опереженія у обоихъ окошечъ не сдѣлаются
одинаковыми, затѣмъ опускаютъ кулиссе на передній
ходъ, устанавливаютъ поршень въ мертвую точку и
поворачиваютъ шайбу эксцентрика для переднаго хода
такимъ образомъ, чтобы получилось тоже самое опере-
живаніе, что было для заднаго хода. Тогда закрѣп-
ляютъ шайбы эксцентриковъ окончательно.

Примѣчаніе. Если машина должна работать съ пе-
ремѣннымъ расширениемъ то при установѣ кулиссы
Стифенсона надо принять во вниманіе слѣдующее об-
стоятельство.

Золотникъ съ кулиссою Стифенсона, установлен-
ный вышеописаннымъ способомъ имѣеть одинаковый
величину опереживанія только въ крайнихъ положе-

ніяхъ кулиссы; во всѣхъ промежуточныхъ ся положеніяхъ опереживанія будуть больше или меньше, сообразно тому перекрещиваются ли тяги эксцентриковъ или нѣтъ. Измѣненія эти будутъ тѣмъ значительнѣе, чѣмъ пуговка золотниковаго стержня будетъ лежать ближе серединѣ кулиссы.

Уменьшеніе измѣненій опереживанія возможно въ тѣхъ машинахъ, которыя движутся съ расширенiemъ главнымъ образомъ по одному направленію, то есть работаютъ больше всего на переднемъ ходу или на заднемъ.

Тогда величину опереженія для другаго хода, соответственно расположению тягъ, уменьшаютъ или увеличиваютъ такимъ образомъ, чтобы при промежуточныхъ положеніяхъ кулиссы, на главномъ ходу, то есть между крайнимъ и среднимъ положеніями пуговки, золотникъ имѣлъ подлежащее опереженіе. Для этого при установкѣ золотника ставятъ кулиссе въ то положеніе, при которомъ машина больше всего должна дѣйствовать и шайбу другаго эксцентрика поворачиваютъ такимъ образомъ, чтобы установить золотникъ на нормального опереживаніе.

Кулисса Гуча не имѣтъ этого недостатка, потому что тяги эксцентриковъ и кулисса не измѣняютъ своего положенія при измѣненіи хода золотника.

Примѣчаніе. Всѣ парораспределительные приборы, кроме хорошаго установа, должны удовлетворять еще одному условію, а именно: они не должны пропускать пара черезъ стыки, то есть должны закрывать плотно паровые окошки; такимъ образомъ, трущіяся плоскости золотниковъ должны быть плотно присоблены другъ къ другу, а клапаны должны быть хорошо притерты къ гнѣздаамъ.

Присобливаніе трущихся плоскостей золотниковъ производятъ слѣдующимъ образомъ: покрываютъ поверхность суриковою краскою, кладутъ на нее золотникъ

и передвигаютъ его немногого прижимая; тогда снимаютъ и мѣста, съ которыхъ краска стерлась, осторожно подскабливаютъ острымъ зубиломъ. Операцию эту повторяютъ до тѣхъ поръ, пока на поверхности не будутъ замѣтаться мѣста, въ которыхъ краска стирается меньше чѣмъ въ другихъ. Если на хорошо присобленыхъ плоскостяхъ сдѣлать мѣломъ накресть нѣсколько чертъ и, прижавъ плоскости другъ къ другу, передвинуть ихъ одинъ разъ, то не должно оставаться ни малѣйшихъ слѣдовъ сдѣланныхъ чертъ.

Клапаны къ гнѣздамъ и вообще всѣ неплоскія части лучше всего притирать, посыпая ихъ тончайшимъ порошкомъ паждака.

Чтобы убѣдиться въ плотности закрыванія паровпускныхъ окошекъ, поступаютъ слѣдующимъ способомъ. Установивъ машину такъ, чтобы оба паровпускныя окошка были закрыты, пускаютъ осторожно паръ и открываютъ продувные краны парового цилиндра. Если черезъ краны будетъ выходить паръ, то парораспределительный приборъ неисправенъ.

Еще лучше въ этомъ можно убѣдиться снявъ одну крышку цилиндра, тогда ясно увидимъ, какъ изъ парового канала выходитъ паръ.

При распределеніи пара клапанами надо еще убѣдиться не пропускаютъ-ли паровыпусканые клапаны. Для этого открываютъ паровпускные клапаны и если черезъ пароотводную трубу выходитъ паръ или же давление въ холодильникѣ увеличивается *), то надо притирать паровыпусканые клапаны.

3. Направляющія.

Направляющими называются тѣ части машины, которыя заставляютъ паровую или какой либо другой

*) въ машинахъ съ холодильникомъ (см. ниже о холодильникѣ).

стержень двигаться по прямому направлению. Обыкновенно они представляют одну или двѣ доски, по которымъ движется головка стержня или крестовина, снабженныя однімъ или двумя ползунами.

Направляющія доски установлены вѣрно:


1) Если середина втулки головки стержня (ползуна или крестовины) въ различныхъ ся положеніяхъ находится на продолженіи оси цилиндра; о чёмъ было сказано выше при повѣркѣ положенія поршневаго стержня (см. стр. 58).

2) Если трущіяся поверхности: лежать по уровню—при горизонтальномъ цилиндрѣ; отвѣсны—при вертикальномъ или наклонены одинаково съ наклономъ цилиндромъ.

Эти положенія проверяются уровнемъ, отвѣсомъ или угольникомъ и исправляются помощью подкладокъ или сострагиванія подошвы направляющихъ.

Головка стержня съ однимъ ползуномъ установлена вѣрно: а) если ось цапфы шатуна параллельна подошвѣ ползуна или направляющимъ доскамъ; б) если она лежитъ подъ прямымъ угломъ къ оси стержня и с) если подошва ползуна параллельна оси поршневаго стержня.

Черт. 11.



а) Повѣрку параллельности оси цапфы производятъ слѣдующимъ способомъ:


Прикладываютъ правило къ трущейся части пол-

зuna (подошвѣ) и промѣряютъ циркулемъ отъ середины втулокъ цапфы или отъ нитки, протянутой черезъ эти середины до правила.

Съ обоихъ сторонъ разстоянія *aa* и *bb* должны быть равны (чертежъ № 11).

б) Перпендикулярность оси цапфы шатуна проверяютъ слѣдующимъ способомъ:

Черт. 12.



pr — правило; *уг.* — угольникъ; *ас* — нить.

Протягиваютъ черезъ середины втулокъ нить и на стержни устанавливаютъ правило, параллельно этой нити, то есть такимъ образомъ, чтобы разстоянія отъ середины втулокъ до правила были одинаковы. Тогда на верхней части стержня чертятъ линію *OO* по его длине (см. чертежъ № 12 въ видѣ сверху) и прикладываютъ къ правилу угольникъ. Если другая сторона угольника совпадеть съ линіею, вычерченную на стержнѣ, то ось цапфы шатуна лежитъ подъ прямымъ угломъ къ оси стержня.

Эту повѣрку дѣлаютъ иногда проще, но не столь точно.


Прикладываютъ плотно правило прѣкъ втулкѣ го-

головки стержня, какъ показано на чертежѣ № 12, и только проиѣраютъ циркулемъ разстоянія ab и сдѣлать середины оси до правила.

Эти разстоянія должны быть равны между собою.

с) Проверка параллельности подошвы ползуна къ оси поршневаго стержня производится промѣриваніемъ разстояній отъ стержня до правила, положеннаго на подошву.

Черт. 13.



4. Коромысло или балансиръ.

Обыкновенно коромысло снабжено несколькими осями, между которыми различаются: среднюю, около которой качается коромысло, и концевые, служащіе для соединенія коромысла съ головкою шатуна и съ концами серегъ, поддерживающихъ головку поршневаго стержня.

Остальная, промежуточная ось поддерживаютъ головки другихъ стержней.

Коромысло установлено вѣрно:


- 1) Когда средняя ось его расположена горизонтально;
- 2) Когда всѣ остальные оси параллельны средней;
- 3) Когда серги и тяги параллелограмма (если онъ есть) имѣютъ одинаковую между собою длину.

4) Когда оси балансира параллельны валу (если онъ есть)

и 5) Когда ось головки поршневаго стержня лежитъ по оси цилиндра въ крайнихъ и среднемъ положеніяхъ коромысла.

1) Проверка горизонтальности средней оси коромысла производится слѣдующимъ способомъ. На верхнее ребро коромысла кладутъ линейку (правило), устанавливаютъ одинъ ея край, помошью двухъ лотовъ, какъ разъ надъ серединами концевъ цапфъ оси и такимъ образомъ, чтобы эта линейка лежала по уровню (какъ показано на чертежѣ № 14).

Черт. 14.



y — уровень; ll — лоты.

Тогда измѣряютъ циркулемъ длину лотовъ отъ середин концевъ цапфъ до линейки. Если эти разстоянія равны, то ось горизонтальна.

Въ противномъ случаѣ надо поднять одну изъ стоекъ, поддерживающихъ ось.

Невѣрность положенія оси можно узнать, осмотрѣвъ

рѣвъ цапфы оси и вкладыши стоечъ, которые въ та-
комъ случаѣ истираются неодинаково.

2) Въ параллельности другихъ осей къ средней легко убѣдиться, промѣривая разстоянія между серединами ихъ концевъ, помощью штангенъ-циркуля, про-
вѣривъ предварительно горизонтальность каждой оси вышеописаннымъ способомъ.

3) Равенство длины тагъ и серегъ провѣряютъ не-
посредственнымъ измѣреніемъ разстоянія между цап-
фами, помощью штангенъ-циркуля.

4) Параллельность осей коромысла и оси вала про-
вѣряется способомъ описаннымъ ниже при повѣркѣ
положенія вала (см. стр. 85).

5) Правильность положенія втулки головки стер-
жня описано выше (см. стр. 59).

5. Шатунъ, кривошипъ и валъ.

Хорошо смазанные цапфы головокъ шатуна не
должны разогрѣваться при движениі и непроизводить ни-
какихъ толчковъ и сотрясеній.

Иногда слѣдуетъ дотянуть патяжные клинья, чтобы
нажать истерпіе вкладыши къ цапфамъ, и устранить
толчки и сотрясенія.

Но если смазка и нажатіе не устраниютъ разогрѣ-
ванія и сотрясеній, то надо повѣрить вѣрюно ли уста-
новлены валъ и цапфа кривошипа.

Валъ установленъ вѣрюно, когда:

- 1) въ машинахъ безъ коромысла онъ лежитъ:
 - а) по уровню или по отвѣсу
 - и б) подъ прямымъ угломъ къ оси цилиндра;
- 2) а въ машинахъ съ коромысломъ:
 - в) параллельно средней оси коромысла.

а) Повѣрку горизонтальности вала можно произ-
вести слѣдующими двумя способами:

1. Первый можно примѣнить только къ валамъ

хорошо и правильно обточеннымъ и имѣющимъ вездѣ
одинаковую толщину *).

Въ этомъ случаѣ чертятъ на самой верхней части
вала по его длиной линію, помошью угольника съ рѣз-
цомъ. Къ этой линіи прикладываютъ въ различныхъ
мѣстахъ уровень; па горизонтальномъ валу пузырекъ
уровня долженъ стоять во всѣхъ мѣстахъ на серединѣ.

Этотъ способъ повѣрки вала неточный, а при не-
ровныхъ валахъ и невѣрно обточенныхъ цапфахъ даетъ
невѣрные показанія.

2. Второй точный способъ состоить въ слѣдующемъ:

Подвѣшиваютъ лоть вблизи обода маховика или
другой машинной части, насаженной па валъ, напри-
мѣръ: кривошипа, колеса или шкива возможно боль-
шаго диаметра.


Лотъ подвѣшиваютъ такимъ
образомъ, чтобы нить его ле-
жала возможно ближе къ валу,
какъ показано на чертежѣ №15.

Тогда измѣряютъ разстоя-
ніе *ac* отъ нити до ближайшей
точки на ободѣ, и отмѣчаютъ
эту точку.

Послѣ этого, поворачи-
ваютъ валъ почти на полъ
оборота, такимъ образомъ, что-
бы отмѣченная точка съ подоши-
ла къ нити, и снова измѣряютъ
разстояніе *bc*.

Если измѣренія разстоя-
нія *ac* и *bc* равны, то валъ ле-
житъ по уровню.

Черт. 15.



*) Въ этомъ легко убѣдиться, промѣрив валъ въ различ-
ныхъ мѣстахъ, помощью круизъ-циркуля.

Черт. 16.


Повѣрку отвѣтстваго вала производятъ въ этомъ случаѣ совершенно также, только вмѣсто лота протягиваютъ нить или линейку и устанавливаютъ еѣ по уровню.

Измѣренія разстояній въ обиихъ случаяхъ должны быть произведены кружь-циркулемъ самимъ точнымъ образомъ и тѣмъ точнѣе, чѣмъ поперечникъ маховика, колеса или шкива менѣе, потому что въ этомъ случаѣ отклоненія менѣе замѣтны.

Примѣчаніе. Въ случаѣ, когда на валу нѣтъ ни маховика, ни большаго колеса, ни шкива, то надо прочно укрѣпить къ нему длинный шестъ и произвести повѣрку вышеописанномъ способомъ.

б) Чтобы убѣдиться въ томъ, лежитъ ли валъ подъ прямымъ угломъ къ оси цилиндра и стержня, надо поступить слѣдующимъ способомъ:

Если цилиндръ горизонтальный, то, прежде всего, надо убѣдиться вѣрно-ли направлены головки поршневаго стержня, способомъ, описаннѣмъ при повѣркѣ положеній этого послѣдняго (см. стр. 59), то есть, натягиваютъ нить такимъ образомъ, чтобы она прошла по оси цилиндра и втулки стержня мимо середины конца вала. Вынувъ тогда цапфу изъ кривошипа



поворачиваютъ его въ горизонтальное положеніе и измѣряютъ разстояніе r отъ нити до точки, намѣченной на концѣ кривошипа; какъ это показано на чертежѣ № 16.

Послѣ поворачиваютъ кривошинъ на полъ оборота (какъ показано пунктиромъ) и снова измѣряютъ разстояніе n отъ нити до намѣченной точки. Если измѣренные разстоянія равны, то валъ лежитъ подъ прямымъ угломъ къ оси цилиндра и стержня.

Повѣрка вала вертикальной машины дѣлается точно также, только вмѣсто натягиванія нити опускается лотъ и измѣряются разстоянія отъ нити лота до точки, намѣченной на кривошинѣ при верхнемъ и нижнемъ его положеніяхъ.

б) Повѣрку параллельности вала къ оси коромысла производятъ слѣдующимъ способомъ.

Устанавливаютъ коромысло горизонтально, и противоположную къ цапфѣ средней его оси (со стороны коромысла) длинный стержень n по отвѣсу (какъ это показано на чертежѣ № 17).


Къ свободному концу стержня пригвѣшаютъ лотъ s и наклоняютъ коромысло концомъ возможно ближе къ валу, какъ показано на чертежѣ прерывными линиями; установивъ тогда вблизи нити лота дощечку d , передвигаютъ ее осторожно до тѣхъ поръ, пока она не приносится къ этой нити и тогда на дощечкѣ отмѣчаютъ точку прикосновенія i . Послѣ этого отклоняютъ коромысло на такое же положеніе въ обратную сторону, какъ показано на чертежѣ пунтириными линиями. Надѣяточко-же, отмѣченную на дощечкѣ, подвѣшиваютъ второй лотъ e въ такомъ-же положеніи, въ какомъ былъ прежде первый лотъ s' . Взявъ ровную, длинную линейку u и u , кладутъ на нее уровень и осторожно прикладываютъ къ нитямъ лотовъ s' и e , удерживая линейку въ горизонтальномъ положеніи, на высотѣ оси вала. Послѣ чего измѣряютъ разстоянія отъ

линейки до точки, взятой на концѣ кривошина, въ двухъ его положеніяхъ *a* и *b*, поступая въ этомъ случаѣ совершенно такъ же, какъ при повѣркѣ положенія вала относительно оси цилиндра и стержня (см. стр. 86).

Если измѣренныя разстоянія будуть равны, то валъ лежитъ параллельно средней оси коромысла.

Примѣчаніе 1. Вместо прикладыванія линейки лучше

Черт. 17.



o, o', o''' — положенія коромысла; *n, n', n'''* — положенія стержня; *c, c', c'''* — положенія лота; *d* — дощечка; *i* — точка; *e* — лотъ (второй); *a, b* — положенія кривошипа; *u, u', u'''* — линейка или нить; *y* — уровень.

паянуть пить горизонтально, такъ чтобы она касалась нитей лотовъ и пересѣкла продолженную въ умѣсь вала, то есть лежала на высотѣ этой оси.

Примѣчаніе 2. Во всѣхъ вышеуказанныхъ повѣркахъ положенія вала, можетъ встрѣтиться случай *), когда нельзя снять цапфы кривошина, тогда довольноствуются отмѣткою двухъ точекъ, въ которыхъ нить или линейка прикоснется къ цапфѣ при двухъ положеніяхъ кривошина. Послѣ чего измѣряютъ разстоянія отмѣченныхъ точекъ отъ конца вала или цапфы и если эти разстоянія окажутся равны, то валъ расположень правильнъ.

6. Регуляторы.

Регуляторы служатъ для уравниванія скорости движенія машины, то есть для удержанія ея числа оборотовъ одинаковымъ. Въ паровыхъ машинахъ чаще всего встрѣчається регуляторы, называемые *шаровыми* или *центробѣжными*. Шары регулятора, при его вращеніи, удаляются отъ стержня, поднимаются и увлекаютъ за собою муфту, которая помошью рычаговъ соединена съ заслонкою паропроводной трубы или съ приборомъ для расширенія пара. Когда машина начнетъ двигаться слишкомъ быстро и шары поднимутся слишкомъ высоко, заслонка прикроетъ паропроводную трубку; въ машину поступить меныше пара и она станетъ двигаться тише; когда же машина начнетъ двигаться слишкомъ тихо, тогда шары опустятся и заслонка откроетъ трубу больше; пару въ машину поступить больше и она начнетъ двигаться быстрѣо. Если муфта регулятора соединена съ расширитель-

*) Этотъ случай бываетъ въ колѣнчатыхъ валахъ, въ цапфахъ, насаживаемыхъ на разогрѣтый кривошипъ и др.

нымъ приборомъ, то рычаги располагаются такимъ образомъ, что при поднятіи шаровъ расширеніе картера цилиндрѣ увеличивается, давленіе его на поршень сдѣлается меньше и машина уменьшитъ свою скорость движенія.

Изъ сказанного слѣдуетъ, что если регуляторъ машины установить на извѣстное число оборотовъ, то оно будетъ всегда постоянно, несмотря на то, какую работу машина производить.

Регуляторъ установленъ вѣрно:

1) Когда при уменьшеніи числа оборотовъ машины въ минуту шары опускаются, а при увеличеніи—поднимаются.

2) Когда шарнирныя соединенія частей регулятора свободны и даже слабы, такъ что при ударѣ бренчатъ.

3) Когда набивка сальника не сильно зажата и вообще когда шары могутъ свободно подыматься и опускаться.

и 4) Если регуляторъ дѣйствуетъ на распределительный приборъ, то передвиженіе всего прибора должно быть всегда свободное.

Кромѣ шаровыхъ регуляторовъ для уравниванія скорости движенія машины служатъ *маховыя колеса*, снабженныя тяжелымъ ободомъ. Если такое колесо привести въ движеніе, то послѣ ослабленія или прекращенія дѣйствія силы колесо будетъ вращаться и, которое время, вслѣдствіе своей тяжести, съ одинаковою скоростью и такимъ образомъ заставитъ вращаться машину равномѣрно, несмотря на то, что сила не дѣйствуетъ на нее искоторое время, какъ это бываетъ въ мертвыхъ точкахъ поршня паровой машины.

7. Холодильникъ.

Мятый паръ охлаждается въ холодильникѣ холодной водою, брызгиваюю ему на встрѣчу, и виѣсть съ нею выкачивается насосомъ, который называется

воздушнымъ, потому что онъ выкачиваетъ и воздухъ, поступающей виѣсть съ мятымъ паромъ и холодной водою.

Приимчаніе. Воздухъ находится въ холодной водѣ въ видѣ мельчайшихъ пузырьковъ, которые при нагреваніи раздуваются, собираются и, какъ болѣе легкіе, подымаются изъ воды.

Холодильникъ состоитъ изъ двухъ частей:

1) Изъ цилиндра или ящика, въ который съ одной стороны, по пароотводной трубѣ, поступаетъ мятый паръ а съ другой—холодная вода. Трубка, проводящая холодную воду, открывается въ ящикѣ брызгалкою, установленною противъ отверстія пароотводной трубы. Кранъ, помощью которого можно закрывать притокъ холодной воды, называются инжекціонными кранами.

2) Изъ воздушного насоса, который, выкачивая воду виѣсть съ паромъ и воздухомъ изъ холодильника, производитъ въ немъ пустоту. Онъ имѣть подобное же устройство какъ питательные насосы.

Чѣмъ пустота въ холодильникѣ совершиеннѣе, тѣмъ давленіе въ немъ и подъ поршнемъ парового цилиндра менѣе.

Давленіе въ холодильникѣ всегда менѣе атмосферы (около двухъ фунтовъ на квадратный дюймъ); оно измѣряется приборомъ, весьма похожимъ на манометръ, называемымъ *вакуметромъ*.

Если стрѣлка вакуметра показываетъ, что давленіе въ холодильникѣ значительное, напримѣръ больше 2 фунтовъ, или $\frac{1}{10}$ атмосферы, то холодильникъ дѣйствуетъ неисправно. Это можетъ произойти:

- 1) отъ недостатка холодной воды,
- 2) отъ невѣрности воздушного насоса,
- 3) отъ неплотности придаѣки частей холодильника,
- 4) отъ засоренія брызгалки
- и 5) отъ неисправности распределительного прибора или неплотности прилеганія поршневыхъ пружинъ къ стѣнкамъ парового цилиндра.

1) Недостатокъ холодной воды, поступающей въ холодильникъ легко устранить, открывая больше инжекціонный кранъ.

2) Невѣрность воздушнаго насоса повѣряется совершенно такъ же, какъ питательнаго насоса, о чёмъ было сказано выше (см. стр. 31).

3) Неплотность прицѣлки частей холодильника легко замѣтить по пузырькамъ воздуха, съ шумомъ проходящаго черезъ щели въ стѣнкахъ холодильника или пароотводной трубы. Въ хорошо устроенныхъхъ холодильникахъ почти всѣ ихъ соединенія покрыты водою, а сальники поршней снабжены коробочками, въ которыхъ наливается вода. Если изъ такихъ коробочекъ вода быстро уходитъ во внутрь холодильника, то значитъ, сальникъ держитъ плохо и тогда его надо нажать или перебить.

4) Засорение брызгалки может произойти от накопления изъ воды осадковъ или, попавшихъ въ холдингникъ, кусковъ какого либо тѣла.

Для устраненія ихъ, надо брызгалку отъ времени до времени осматривать и очищать. Кроме того необходимо обращать вниманіе, чтобы вода въ холодильникъ поступала чистая черезъ соотвѣтственную рѣшетку.

5) Если ни одной из вышеуказанныхъ неправностей нѣтъ, а давленіе въ холодильникѣ больше чѣмъ слѣдуетъ, то значитъ, что парораспределительный приборъ или другія части парового цилиндра машины неисправны, иропускаютъ много свѣжаго пара, который не можетъ быть охлажденъ, поступающею въ холодильникѣ, водою и увеличивается въ немъ давленіе. О побѣрѣ и исправлениіи этого недостатка было сказано выше (см. стр. 57 и стр. 79).

Есть холодильники, въ которыхъ сгущеніе мятаго пара производится также холодною водою, но поступающею не во внутрь а окружающею стѣнки холодильника снаружи.

Такие холодильники называются *поверхностными* холодильниками. Уходъ за этими приборами ничтожъ не отличается отъ ухода за предыдущими; здѣсь необходимо обращать особенное вниманіе на плотность соединеній и чистоту наружной поверхности стѣнокъ холодильника, которыя, при не чистой водѣ, покрываются худопроводящимъ теплоту *слоемъ грязи*.

8. Приборы для смазки.

Машинные части, трущіяся другъ о друга, съ трудомъ передвигаются, если ихъ не смазывать какъ съ-дуетъ. Въ этомъ случаѣ опѣ не только поглощаютъ много работы на ихъ движеніе, но и портятся очень скоро.

Смазка машинных частей производится различными тѣлами, называемыми вообще смазывающими веществами, кт которымъ относятся: различные масла, смола, сало, мыло, графитъ, вода и другія. Различные машинные части смазываются различными веществами, притомъ, непосредственно или посредствомъ приборовъ, называемыхъ маслянками.

Для смазки подшипниковъ употребляютъ чаще всего различные жидкія масла, для смазки паровыхъ цилиндровъ — растопленное сало, для смазки зубцовъ — смолу и графитовый порошокъ, для смазки деревянныхъ частей смолу или воду и т. д.

Машинные части скоро нагреваются и изнашиваются отъ слѣдующихъ причинъ:

- 1) Отъ плохой смазки.
 - 2) Отъ не хорошаго качества смазывающихъ веществъ.
 - 3) Отъ слишкомъ сильнаго нажатія
 - и 4) Отъ плохаго установа.
 - 1) Смазка хороша тогда, когда всѣ трущіяся по-

верхности постоянно покрыты смазывающимъ веществомъ.

Для достижения этого необходимо:

во-первыхъ: всѣ части, которая не имѣетъ особыхъ приборовъ для смазывающего вещества, покрывать имъ возможно часто и небольшимъ количествомъ; въ противномъ случаѣ, или смазка будетъ плоха, или расходъ вещества будетъ очень большой:

во-вторыхъ: всѣ части, снабженны маслянками, осматривать возможно часто.

Маслянки бываютъ различного устройства. Одѣ изъ нихъ снабжены только отверстиемъ, черезъ которое стекаетъ масло на трущіяся поверхности. Въ такія маслянки необходимо приливать масло по чаще и небольшими порциями, какъ при непосредственной смазкѣ. Другія маслянки снабжены фитилемъ, помѣщеннымъ въ трубкѣ, ведущей масло къ трущимся поверхностямъ.

Одинъ конецъ фитиля погружается въ масло, которое поднимается по фитилю и стекаетъ изъ другаго конца каплями въ трубку. Чтобы масло стекало въ надлежащемъ количествѣ, необходимо надлежащимъ образомъ скрутить фитиль. Чѣмъ круче силь свернуть, тѣмъ масла по немъ будетъ стекать меньше. Эти маслянки смазываютъ непрерывно, не смотря на то, дѣйствуетъ ли машина или нѣтъ. Если машина останавливается на болѣе продолжительное время и въ маслянкѣ осталось много масла, то чтобы оно не вытекло безъ пользы, надо или вынуть фитиль или зажать его.

Необходимо обращать вниманіе на то, чтобы во всѣхъ маслянкахъ, во время движенія машины, всегда было масло; если при этомъ оно не стекаетъ на трущимся части, то надо посмотретьъ, незасорились ли трубки, каналы или фитиль.

Чтобы избытокъ масла не стекалъ изъ трущимся поверхностей на полъ и не терялся, надо подъ ними

подставлять соответственные сосуды или просто омыванный или цинковый листъ съ загнутыми, какъ въ противіѣ, краями.

2) Хорошее качество масла легко узнать по слѣдующимъ признакамъ: оно должно быть чистое, прозрачное, не густѣть и не высыхать. Масло, разлитое каплями на металлической плитѣ, не должно густѣть въ продолженіи вѣсоколькихъ дней.

Употребленіе плохаго масла имѣть слѣдующія вредныя последствія:

Маслянки и подшипники скоро засоряются, трущіеся части разогрѣваются и истираются или ломаются, масла расходуется очень много и теряется большое количество работы на передвиженіе машины.

3) При слишкомъ сильномъ нажатіи трущихся частей другъ на друга, масло къ нимъ покадаетъ съ трудомъ и треніе сильно увеличивается. Для устраненія этого надо ослабить понемногу нажимные болты или клинья, обращая однако вниманіе на то, чтобы въ ослабленныхъ частяхъ не было ударовъ и сотрясений.

4) Въ невѣрности установка машинныхъ частей легко убѣдиться, послѣ осмотра трущихся поверхностей, которая въ этомъ случаѣ оказывается въ однихъ местахъ сильно истертойми, въ другихъ нетровутыми. Въ такомъ случаѣ смазка не поможетъ, и надо приступить къ повѣркѣ положенія и исправить невѣрности.

Примѣчаніе. Смазка горизонтальныхъ паровыхъ цилиндровъ, равно какъ и всѣхъ другихъ съ бронзовыми пружинами, должна производиться возможно акуратно.

Вертикальные цилинды, особенно, если паръ влажный и пружины небронзовыя, недуждаются въ смазкѣ, которая въ этомъ случаѣ не только лишняя, но, при плохихъ качествахъ масла, можетъ быть даже вредно для стѣнокъ цилиндра.

3. Общія замѣчанія относительно устраненія неисправностей машинныхъ частей и повѣрки правильности ихъ установа.

Неисправности машинныхъ частей бываютъ двоякаго рода: 1) одинъ изъ нихъ замѣтны сразу при самомъ поверхностномъ осмотрѣ; 2) другія незамѣтны.

1. Къ неисправностямъ первого рода, чаще всего встрѣчающимся, принадлежатъ:

- 1) неплотность приධѣлки машинныхъ частей, содержащихъ паръ, газъ или воду,
- 2) недостаточная тщательность замазки или не хорошее ея качество
- и 3) неплотность набивки сальниковъ.

1. Неплотность приධѣлки устраняется притиркою наружакомъ, прискальваниемъ, подпиливаниемъ, прокладкою пластиинки изъ болѣе мягкаго матеріала или зачеканкою швовъ.

2. Хорошее качество замазки имѣеть большое вліяніе на плотность соединеній, вслѣдствіе чего мы разсмотримъ подробнѣе различные составы замазокъ, чаще всего употребляемыхъ въ машинномъ дѣлѣ.

Матеріалы для замазки составляются: суриковатая замазка, чугунная замазка, каучукъ въ видѣ пластиинъ или колецъ, бумага или холстъ покрытые сурикомъ, пенька пропитанная сурикомъ, свинецъ и свинцовые листы, мѣдная проволока и мѣдные кольца.

Суриковая замазка приготавливается изъ суринка, свинцовыхъ бѣлиль и олифы.

Сообразно количеству содержащагося въ ней суринка она бываетъ болѣе или менѣе крѣпка.

Обыкновенно на двѣ части суринка берутъ одну часть свинцовыхъ бѣлиль и смѣшавъ ихъ тщательно прибавляютъ олифи (варенаго масла), смѣясь перемѣ-

шивають и валиютъ, поколачивая молоткомъ до тѣхъ поръ, пока не получать однородное, мягкое, нѣжное на ощупь тѣсто.

Суриковая замазка употребляется для соединеній, подверженныхъ нагрѣву или совершенно сухихъ, какъ напримѣръ: для соединенія стыковъ въ паровомъ цилиндрѣ, въ парораспределительномъ приборѣ, въ паропроводныхъ или воздухопроводныхъ трубахъ. Поверхности, соединяемыя этой замазкою, должны быть широки и снабжены выточками или бороздками параллельно вѣрамъ. Чтобы, при нажиманіи соединяемыхъ частей, суриковая замазка не выжималась, ее смѣшиваютъ стѣнькою или прокладываютъ по краюмъ соединяемыхъ поверхностей тонкую пеньковую прядь, пропитанную сурикомъ.

Для соединенія частей, содержащихъ холодную воду, эту замазку употреблять не слѣдуетъ.

Чугунная замазка составляется изъ чугунныхъ опилокъ или стружки, смѣшиваемыхъ съ различными другими тѣлами. Хорошая чугунная замазка скоро послѣ ея приготовленія показываетъ сильное продавливаніе опилокъ.

Очень хорошая чугунная замазка составляется изъ 30 до 100 частей нержавающихъ опилокъ, 1-ой части нашатыря и 1-ой части сѣрнаго цвѣта или мелкаго моршка.

Если вместо опилокъ употребляется стружка, то величина ея не должна быть больше макового зерна. Во всякомъ случаѣ стружку надо просѣять.

Чугунная замазка употребляется для соединеній частей съ весьма неровными поверхностями соприкосновенія, неподвергающихся никакимъ сотрясеніямъ, сильному расширению или частой разборкѣ, какъ напримѣръ, для соединенія раструбовъ чугунныхъ трубъ.

Но не слѣдуетъ употреблять еї для соединенія частей паровыхъ машинъ.

Каучукъ или резина въ видѣ колецъ или пластинъ, въ послѣднее время началъ быстро входить въ употребленіе, несмотря на его дороговизну. Онъ одинаково хорошъ для соединенія частей, наполненныхъ водою, паромъ или газомъ; негодится только для частей, подверженныхъ сильному нагреванію. Каучукъ нельзя замѣнить ничѣмъ при соединеніи частей, погруженныхъ въ воду, подверженныхъ сотрясеніямъ или частой разборкѣ, особенно тѣхъ, къ которымъ затрудненъ доступъ. Чаще всего онъ примѣняется въ соединеніяхъ частей колодильника, трубъ, крышки рабочаго отверстія въ паровомъ котлѣ и др. Необходимо только обращать вниманіе на то, чтобы отъ большаго давленія каучукъ не былъ выжатъ изъ соединеній; для чего необходимо сдѣлать на сочникасающихся поверхностяхъ бороздки или заточки, или окружить соединеніе мѣдною проволокою. При соединеніи поверхностей съ острыми выступами, надо употребить каучуковый спурокъ, обернуть имъ поверхность соединенія несколько разъ и окружить мѣдными кольцами или проволокою.

Бумага, холстъ и пенька, смазанныя смѣсью сурока съ олифою, какъ и сама смѣесь, очень хороши для соединенія большихъ гладкихъ площадей, какъ напримѣръ, гладкихъ фланцевъ у крышекъ парового цилиндра и парораспределительной коробки.

Смѣесь сурока съ олифою употребляется въ этихъ случаяхъ въ видѣ мази, не содержащей никакихъ крупинокъ. Гладкія площади соединеній должны быть покрыты мелкими бороздками.

Примѣчаніе. При замазкѣ наполненныхъ водою частей необходимо ихъ, до и послѣ замазки суроковыми составами вообще, высушить совершенно, чтобы замазка хорошо пристала и отвердѣла.

Свинецъ можно употреблять только для соединенія частей, содержащихъ холодную воду. Соединенія-

же, подвергающіяся сотрясеніямъ или перемененному вліянію температуры, не слѣдуетъ прокладывать свинцомъ.

Мѣдная проволока часто употребляется для соединенія частей, наполняемыхъ водою (трубы); причемъ сочникасающія поверхности прокладываются проволокою въ шѣхолькорадовъ или концентрическими кольцами.

3. Неплотность въ сальникахъ устанавливается помощью радиальной ихъ набивки.

Набивка сальниковъ должна быть:

1) упруга, для того, чтобы плотно выполняла пространство между стѣнками стержня и коробки;

2) не слишкомъ сильно нажата, чтобы не задерживала движенія стержня

и 3) чиста, то есть не заключать твердыхъ кусковъ посторонняго тѣла (песчаной цыли и т. п.), чтобы не исцарапала стержня.

Изъ всѣхъ материаловъ для набивки чаще всего употребляютъ пеньку, рѣже бумагу.

Сальникъ набивается слѣдующимъ образомъ:

Вынувъ сальниковую втулку и старую набивку, очищаютъ коробку и вводятъ въ нее смоченный масломъ *) фитиль, обвязавъ имъ стержень до тѣхъ поръ, пока коробка не выполнится набивкою совершенно. Фитиль долженъ быть слабо свернутъ и иметь толщину немногимъ болѣе ширины комѣцеваго пространства въ коробкѣ. Выполнивъ коробку набивкою, вставляютъ втулку и слегка натягиваютъ сальниковые болты. Послѣ чего пускаютъ осторожно паръ; если при этомъ сальникъ паритъ, то надо натягивать болты до тѣхъ поръ, пока проходъ пара не прекратится. Необходимо обращать строгое вниманіе на то, чтобы набивка не была зажата слишкомъ сильно; въ против-

*) При набивкѣ сальниковъ насоснаго цилиндра фитиль не надо смачивать масломъ,—чтобы масло не попадало на клапаны и не засоряло гнѣздъ.

который может сломаться стержень (что часто случается с золотниковым стержнем) и вообще будет расходоваться много работы на передвижение захвата въ сальникѣ стержня.

По мѣрѣ того какъ сальникъ начнетъ парить, необходио по немногу зажимать сальниковые болты. Чтобы не довести набивку до слишкомъ сильнаго захвата стержни, надо почаще перебивать сальники. При натягиваніи надо гайки болтовъ завинчивать кротенькимъ ключемъ, повертывая ихъ по немногу по очереди, чтобы вдвигать втулку равномѣрно, иначе она можетъ засесть въ коробкѣ.

Въ послѣднее время стали употреблять, такъ называемую, *тальковую* или *американскую* набивку, находящуюся въ продажѣ готовою, въ видѣ фитилей различной толщины и въ видѣ колецъ. Несмотря на то, что она значительно дороже, чѣмъ пенька, набивка ѿ сальниковъ выгоднѣе; потому что она не требуетъ смазки, держится значительно дольше, не прогораетъ, не твердѣеть и никогда не портить стержня.

Примыканіе. При перебивкѣ сальника необходимо вынуть ѿ старую набивку, потому что оставленная часть вовсе держать не будѣть, новая часть скоро придется въ негодность и снова придется перебивать сальникъ, теряя попирающую матеріалъ и время.

2. Ко второго рода неисправностямъ машинныхъ частей принадлежать всѣ тѣ, которые сразу узнать трудно. Они обнаруживаются толчками, сотрясениями или различными звуками, замѣчаемыми въ неисправныхъ частяхъ или же необыкновенно большемъ расходомъ пара. Въ такихъ случаяхъ необходимо приступить къ внимательному осмотру и повѣркѣ правильности положенія и дѣйствія неисправной машинной части.


Выше было указано, какимъ образомъ повѣряютъ положеніе и дѣйствіе главныхъ машинныхъ частей.

Здѣсь необходимо замѣтить, что при всѣхъ указанныхъ повѣркахъ не слѣдуетъ упускать изъ виду ничего, что могло бы сдѣлать весь трудъ бесполезнымъ, а именно: производить вымырцваніе самимъ тщательнымъ образомъ и, для избѣжанія ошибки, повторять его нѣсколько разъ. Приборы, употребляемые для этихъ работъ, должны быть въ исправности. А именно: отвѣсъ (лотъ) долженъ имѣть тонкую, крѣпкую и совершенно ровную цѣль, укрѣпленную по серединѣ груза такимъ образомъ, чтобы острый конецъ его находился на одной линіи съ нитью; другія нити и спурки должны имѣть тѣ же свойства; циркуля и крумъ-циркуля должны быть острыя и равныя ножки; ватерпасы или уровни съ воздушными пузырьками должны быть тщательно вывѣрены; правила и линейки должны быть ровныя и вездѣ одинаковой ширины и толщины.

Повѣрку угольника проводятъ слѣдующимъ образомъ: кладутъ на ровную доску угольникъ и по двумъ краямъ его угла *ea* и *ab* чертятъ двѣ линіи; повертываются ватѣмы угольника одинимъ краемъ, напр. *ca*, около одной изъ начертанныхъ линій и при другомъ краѣ чертятъ снова линію *ab*; если линіи *ea* и *ab* будутъ лежать по правилу, то угольникъ вѣрный.

Повѣрку ватерпаса производятъ слѣдующимъ способомъ: устанавливаютъ ватерпасъ на столѣ или доскѣ такимъ образомъ, чтобы онъ стоялъ по уровню. Этого легко можно достичь, подкладывая подъ доску клинушки. Послѣ чего отмѣчаютъ карандашемъ мѣсто, где стоять ватерпасъ; поворачиваютъ его на полъ оборота и устанавливаютъ на тоже

Черт. 18.



самое мѣсто; если при этомъ ватерпасъ будетъ лежать также по уровню, то значить онъ вѣрный.

При новѣрѣ положенія машинной части нельзѧ сразу заключать о томъ, что она построена или установлена невѣрно; необходимо нѣсколько разъ провѣрить, чтобы въ этомъ быть убѣжденымъ вполнѣ и только тогда слѣдуетъ приступить къ исправленію.

Недостаточно или слишкомъ сильно нажатый болтъ или клинъ, незначительный изгибъ какой нибудь не важной части могутъ дать поводъ думать, что вся часть построена или установлена невѣрно.

Убѣдившись вполнѣ хотя бы въ самой незначительной неисправности, надо ее тотчасъ же устранить, въ противномъ случаѣ она можетъ иногда причинить со временемъ самыя большія неисправности и поломку всего механизма.

При повѣркахъ надо провѣрять свою работу возможно разнообразными приемами, чтобы не повторять каждый разъ одинаковой ошибки. Кроме того, надо, гдѣ возможно, увеличивать измѣряемыя размѣры, то есть, если измѣряется направление короткихъ линій, то лучше къ нимъ прикладывать длинныя линейки и по нимъ измѣрять направление; такъ напримѣръ, желая убѣдиться въ томъ, параллельны ли двѣ короткія стѣнки, надо къ нимъ приложить двѣ длинныя линейки и измѣрить разстоянія между ними; если они равны, то стѣнки параллельны.

Кромѣ новѣрки положенія машинныхъ частей необходимо также повѣрять и ихъ дѣйствіе. Главное вниманіе надо обращать на исправность парораспределительного прибора, поршина, клапановъ, цапфъ, кривошиповъ и головки стержней.—Всѣ эти части должны осматриваться ежедневно, если машина новая или машинистъ не вполнѣ убѣждѣнъ въ правильности ихъ установка и дѣйствія; въ остальныхъ случаяхъ осмотръ и повѣрка должны повторяться не реже какъ каждый мѣсяцъ.

4. ПУСКЪ ВЪ ХОДЪ ПАРОВОЙ МАШИНЫ.

Прежде чѣмъ привести въ дѣйствіе паровую машину, надо убѣдиться въ исправности и чистотѣ всѣхъ ея частей и тогда приступить по очереди къ слѣдующимъ операциямъ:

1. Смазать всѣ трущіяся части надлежащимъ образомъ, и палить въ маслянки масло или растопленное сало (въ маслянки парового цилиндра).

2. Повернуть машину въ сторону ея обращенія такимъ образомъ, чтобы поршень удалился отъ мертвой точки, иначе паръ не попадетъ въ цилиндръ. Въ машинахъ съ вертикальнымъ или наклоннымъ цилиндромъ надо передвинуть поршень на пѣкоторую часть хода отъ нижней мертвой точки, чтобы паръ вошелъ прежде всего въ нижнюю часть цилиндра и тогда вода, образовавшаяся отъ сгущенія пара въ холодномъ цилиндрѣ, можетъ быть изъ него выпущена.

3. Открыть всѣ продувные краны цилиндра.

4. Открыть весьма осторожно паровой клапанъ, кранъ или регуляторъ у парового котла и послѣ того открыть паровой клапанъ или кранъ у машины, но на столько, чтобы послѣдняя немогла сдвинуться.

Тогда черезъ продувные краны цилиндра пойдетъ вода и паръ.

Такой осторожный пускъ пара необходимъ для постепенного нагрева трубъ, цилиндра и его частей, иначе они могутъ лопнуть. Кроме того мы уже знаемъ, что отъ слишкомъ быстраго выпуска изъ котла пара можетъ произойти взрывъ (см. стр. 44).

Когда черезъ продувной кранъ пойдетъ паръ безъ воды, то надо:

5. Открывать паропускной клапанъ или кранъ больше и больше, такимъ образомъ, чтобы машина двинулась, постепенно увеличивая скорость движенія.

Такая постепенность въ увеличении скорости движений машины необходима для того, чтобы скопляющаяся въ цилиндрѣ вода успѣвала уходить черезъ продувные краны, иначе получались бы удары, могущіе причинить поломки; какъ это было показано выше (см. стр. 61).

Медленный и постепенный пускъ въ ходъ машины необходимъ еще и для того, чтобы машинистъ могъ тщательно осмотрѣть всѣ части и во время устранить замѣченныя неисправности.

Когда изъ цилиндра начнетъ выходить сухой паръ тогда:

6. Дать машину полный ходъ и закрыть продувные краны.

Примѣчаніе 1. Въ машинахъ съ большимъ расширениемъ прогрѣваніе цилиндра вышеописаннымъ способомъ идетъ весьма медленно. Для ускоренія этого достаточно повернуть нѣсколько разъ машину, чтобы заставить паръ поступать по обѣимъ сторонамъ поршня.

Примѣчаніе 2. Машины съ холодильникомъ приводятся въ движение совершенно также, и, послѣ закрытія продувныхъ крановъ, надо ионемножку открывать инжекціонный кранъ холодильника.

Если при этомъ холодильникъ начнетъ нагреваться и вакуметръ покажеть, что давленіе въ немъ не уменьшается, а напротивъ увеличивается, то это значитъ, что въ холодильникъ попало много воздуха. Тогда необходимо удалить его. Это достигается двумя способами.

1. Если холодильникъ сообщается помощью трубки съ паровымъ котломъ или паропроводной трубой, то послѣ открытия крана этой трубки, паръ выгонитъ воздухъ черезъ нагнетательный клапанъ воздушнаго насоса.

2. Если такой трубки вѣтъ, то прогрѣваютъ холо-

дину, впускаютъ черезъ инжекціонный кранъ воду, которая черезъ нѣкоторое время охладитъ холодильникъ и войдетъ въ него.

Если послѣ этого снова пустить машину въ ходъ, то оставшійся въ холодильнике воздухъ будетъ выкачиванъ вмѣстѣ съ водой воздушнымъ насосомъ.

Устраненіе описанной неисправности случается чаще всего въ большихъ машинахъ, какъ напримѣръ, въ рудничныхъ водоотливныхъ.

Примѣчаніе 3. Продувные краны надо отъ времени до времени открывать и на ходу машины, особенно тогда, когда слышны удары воды въ крышки цилиндра.

5. Остановъ дѣйствія машины.

Остановъ дѣйствія машины производится слѣдующимъ порядкомъ:

1. Прежде всего надо закрыть паропускной клапанъ или кранъ у котла *), чтобы прекратить впускъ пара въ паропроводныя трубы, иначе сгущающійся паръ будетъ наполнять ихъ водою, которая стечетъ въ цилиндръ при слѣдующемъ пускѣ въ ходъ машины или, скопившись въ загибахъ трубы, будетъ мѣшать передвиженію пара или, наконецъ, зимою можетъ замерзать и портить трубы.

2. Послѣ того надо закрыть инжекціонный кранъ холо-

дильника (если онъ есть) для того, чтобы холодная

вода, наполнивъ холодильникъ, не попала въ паровой цилиндръ

*) Эта предосторожность необходима еще и для того, что въ случаѣ, если закрыть только одинъ паровой клапанъ или кранъ у машины, который можетъ случайно открыться, то паръ можетъ попасть въ цилиндръ, привести машину въ дѣйствіе, и причинить ея поломку и другія дурные послѣдствія.

3. Открыть продувные краны, чтобы вся вода вытекла изъ парового цилиндра.

и 4) Закрыть паровой клапанъ или кранъ у машины.

Сейчасъ же послѣ останова машины необходимо приступить къ ея очисткѣ, потому что нагрѣтны части легче очистить. Если окажется надобность въ осмотрѣ внутреннихъ частей или въ повѣркѣ и въ исправленіи какой нибудь части, то машину необходимо сейчасъ же разобрать, потому что чѣмъ больше она остынетъ, тѣмъ труднѣе снимаются болты и клинья.

Если машина оставляется на морозѣ, то необходимо удалить изъ нея всю воду, которая, замерзая, можетъ разорвать или испортить машинную часть.

Наконецъ, если машина останавливается на продолжительное время, то необходимо ее разобрать и вся гладкія, отполированныя и невыкрашенныя части покрыть смѣсью сала съ бѣлилами, чтобы тѣмъ предохранить ихъ отъ ржавчины.

